

# 三相静音汽油发电机10千瓦经济环保型 车辆改装

产品名称	三相静音汽油发电机10千瓦经济环保型 车辆改装
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

## 产品详情

### 三相静音汽油发电机10千瓦经济环保型 车辆改装

作为..的动力产品制造商，.大泽在动力系统的研发生产方面具有广泛的研究。 .大泽新款汽油发电机包括.套新款数码控制系统，可每天在工作场地使用，经济实惠。此款是传统的开架发电机，配有经久耐用的支架。所配的电子点火可以随时满足您对动力的需要。我们致力于研究环保解决方案，满足不同客户的需要。在此期间，我们积极追求技术创新，以求降低污染物的排放，减少燃料消耗。

· 发电机的发动机长期使用形成的正常磨损，或因保养不当形成的非正常磨损，均会使机的缸套形成纵行拉痕，缸径、活塞侧间隙出规定值，使活塞环的撑力相应减小，出现刮油不净现象；

· 因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置，致使刮油不净而参与燃烧，造成机油严重消耗症状，表现为机起动困难，排气管有明显的蓝烟冒出，呼吸器喷油严重；· 活塞本应向上的一侧，在装配时因方向倒置使燃烧室形成倒置状态，虽不会影响发电机的起动，但机油的损耗会相当严重，每天油耗在发电机组的使用寿命会根据机房的环境、日常维护不到位、设备器件的更换等有直接关系；

· 发电机组长时间空载或怠速运行产生积碳，这样会导致发动机输出功率减小，影响整个发电机组功率的输出，甚至造成正常运行的假象，一旦真正负荷使用，就会出现发电机组不能正常运行的重大故障；

· 积炭的形成：因为燃烧室温度过低，使燃油不可能燃烧，这将引起积炭，从而堵塞了喷油嘴喷孔和活塞环，并出现排气管有“黑油”溢出。一些未燃烧的柴油将冲刷气缸壁上的润滑油，并稀释曲轴箱中的机.5公斤左右。

型号：TOTO10

## 发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

发动机参数：

绝缘等级：F级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：双缸，风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号：TO670

油 耗：374 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：1.1L

整机参数：

工作时间：8-12H

噪 音：65-75dBA/7m

机组尺寸：1140\*655\*930mm

净 重：210KG