

阿特拉斯油气分离器芯1614905600 G132 G160 GA132 GA160空压机配件

产品名称	阿特拉斯油气分离器芯1614905600 G132 G160 GA132 GA160空压机配件
公司名称	科创供应链管理（河北）有限公司
价格	12300.00/件
规格参数	品牌:阿特拉斯 件号:1614905600 使用时间:4000小时
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡南阎庄村（注册地址）
联系电话	18201689081

产品详情

空压机报警、故障及处理(一)、空压机常见的报警有：1、温度过高：指压缩机出口的油气混合气温度，大于等于110 报警、120 跳闸。2、压力太高：指压缩机出口压力，高于10bar报警、15bar跳闸。3、油气分离器：从压缩机头出来的压缩空气夹带大大小小的油滴。大油滴通过油气分离罐时易分离，而小油滴(直径1um以下悬浮油微粒)则必须通过油气分离滤芯的微米及玻纤滤料层过滤。从而使压缩机排出更加纯净无油的压缩空气。压缩空气中的固体粒子经过油分芯时滞留在过滤层中，这就导致了油分芯压差(阻力)不断增加。随着油分芯使用时间增长，当油分芯压差达到0.08到0.1Mpa时，滤芯必须更换。4、空气滤清器：指空气滤清器脏、堵时，空气通过过滤器的阻力增大，压缩机入口产生负压。5、油过滤器：由于空压机长期运行，空气中的杂质被吸入压缩机后引起油过滤器脏堵塞，使油过滤器前后压差过大。

6、油温高：由于空压机长期运行，油质老化、回油路不畅，油过滤器堵塞，以及压缩空气从空压机出来会夹带少部分油引起空压机油的损失，造成油温高。7、排气温度高：指空压机散热不良，空压机油量、油质不正常。8、油位低：指空压机油气分离器内油位低，油位计内看不到油。9、管线压力：空压机加载/空载控制超过了机器运行压力。

原厂带防伪标 可扫码辨真伪供阿特拉斯空压机整机销售、阿特拉斯空压机配件（空气滤芯、油过滤器、油气分离器、冷却器 进气阀、电脑控制器、压力传感器、温度传感器、温控阀、压力维持阀、电磁阀、阀件维修包、软管组件、轴承、轴套、皮带、联轴器、等）阿特拉斯空压机维修、空压机机头大修、空压机房管路安装、节能变频改造、远程通讯、集中控制等。致力于提供可持续的生产力！