

石家庄紫外打标机维修

产品名称	石家庄紫外打标机维修
公司名称	石家庄恒码电子科技有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	品牌:恒码 型号:HMFC50 产地:河北石家庄
公司地址	石家庄裕华区方村工农路
联系电话	0311-68123505 18630152571

产品详情

不出光的原因

有以下几种原因及解决方案恒码激光

- 1.整机光路螺丝松动，激光打标机配件维修，需要调紧螺丝。
- 2.枪体内灰尘是否过多，yag激光打标机配件，以防打枪内镜，如有发现必须*换枪内镜。
- 3.冷水机长时间开机时不开激光电源点灯会引起结冰不出光现象，需要关整机电源系统1时后再重新开机。
- 4.灯管老化或激光功率下降，必须*换灯管。
- 5.长时间工作后，激光功率下降，打枪体底盖，需要在枪内镜做调。

电脑常见问题

有以下几种问题恒码激光

1.加工时的图形是否复杂，激光打标机配件零售，必须检查。

2.联机电脑不要接上网线，它是单*控制激光系统。

3.运行缓慢，这时请千万不要过于急躁，以免死机。

4.请注意防止病毒，以防系统出错。