

台湾TOPAIR达英气动阀2522020 2522200 2522100 2522120

产品名称	台湾TOPAIR达英气动阀2522020 2522200 2522100 2522120
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

比如，入档有延迟，偶发的固定在某个档位，不能升降挡，重新启动科鲁兹6AT变速箱能恢复正常升降挡。发动机故障灯亮，科鲁兹6AT变速箱无法行驶等故障表现。车检电脑检查，很可能会检查出故障码：P0776压力控制电磁阀2卡滞关闭和P0796压力控制电磁阀3卡滞关闭等。有以上的故障表现，很可能是科鲁兹6AT变速箱电脑故障。换改进的科鲁兹6AT变速箱电脑才能解决问题。

台湾TOPAIR达英DVX15双联阀 台湾TOPAIR达英DVX20双联阀 台湾TOPAIR达英DVX40双联阀

台湾TOPAIR电磁阀 台湾TOPAIR气动阀 台湾TOPAIR气缸

台湾TOPAIR油压缸 台湾TOPAIR夹爪 台湾TOPAIR机械手

台湾TOPAIR达英电磁阀 台湾TOPAIR达英苏州办事处 台湾TOPAIR达英大陆总代理

台湾TOPAIR气动阀部分型号如下：

台湾TOPAIR气动阀8510650 8510750 8510850

台湾TOPAIR气动阀8512650 8512750 8512850

台湾TOPAIR气动阀2522000 2522020 2522200

台湾TOPAIR气动阀2522100 2522120 2522300

台湾TOPAIR气动阀2522077 2522177 2521000

台湾TOPAIR气动阀2521100 2521551 2521552

台湾TOPAIR气动阀2523000 2523020 2523500

台湾TOPAIR气动阀2523100 2523120 2523600

台湾TOPAIR气动阀2523077 2523177 2523200

台湾TOPAIR气动阀2523220 2523700 2523300

台湾TOPAIR气动阀2523320 2523800 2523400

台湾TOPAIR气动阀2523420 2522000 2522020

台湾TOPAIR气动阀2522200 2522100 2522120

台湾TOPAIR气动阀2522300 2522077 0522177