TH 310.02 (BiI160LL/13000i typeM)加工中心台湾电主轴BBT 50

产品名称	TH 310.02 (BiI160LL/13000i typeM)加工中心台湾电主轴BBT 50
公司名称	深圳市特力威科技有限公司
价格	120000.00/件
规格参数	品牌:釸达 kW (\$1):1.8kW (\$1) 刀把接口/心轴中心直径:客制化
公司地址	深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心口 岸楼第3层309号-B383
联系电话	13925531502

产品详情

电主轴是在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术,它与直线电机技术、高速刀 具技术一起,把高速加工推向一个新时代。严禁在电主轴内无冷却水通过的情况下开启电主轴,只有在 正常冷却的前提下电主轴才能处于良好的工作状态。如果水管有死弯造成水流不畅或有污垢堵塞管道, 就会造成电主轴无常工作,并会影响加工效果。磨用电主轴由于转速分档比较接近,用户完全可以分开 选择不同的磨削要求,以更大更好的发挥电主轴的工作能力和效率潜力。电主轴轴承内、外圈配合表面 磨损,破坏了轴承与壳体、轴承与轴的配合关系,导致轴线偏离了正确的位置,在轴在高速运动时产生 异响。当轴承疲劳时,其表面金属剥落,也会使轴承径向间隙增大产生异响。此外,轴承润滑不足,形 成干摩擦,以及轴承松旷后,保持架松动损坏也会产生异响。机床主轴由内装式电动机直接驱动,从而 把机床主传动链的长度缩短为零,实现了机床的"零传动"。这种主轴电动机与机床主轴"合二为一" 的传动结构形式,使主轴部件从机床的传动系统和整体结构中相对立出来,因此可做成"主轴单元", 俗称"电主轴"(ElectricSpindle, MotorSpindle)。检查主轴油气润滑系统。油气润滑脏污会导致轴承异音、 发热、震动甚至卡死。气源含水会导致轴承润滑失效、定子短路等故障。磨用电主轴的电机参数制式通 常标注S6制工作制,有S6-40%、S6-60%等几种,这是与磨削的工作特性所分不开的,磨削时一个工件的 磨削拍节通常包括,快速进刀、磨削、退刀、修砂轮等几个步骤,电机功率的消耗不是恒定的负载,而 且在磨用电主轴电机的设计上我们通常要提高其过载能力,因此,在看磨削电主轴的参数时会看到S1和S 6两组参数,S6通常比S1高出较多,一是与电机工作制有关,一是与电机的过载能力有关,标注S6制功率 表明电机可以在30s~120s内短时过载到该功率制,长期使用只能按S1制使用,这一点是与其他电主轴不太 相似的地方,一定要注意。我们公司的宗旨:以德为本,以诚取信,以诚信为根本,以质量为基础,以 速度求效益"的经营方针来满足广大客户的需求。