

2.5吨改造生物质燃烧机厂家报价 180万大卡生物质颗粒燃烧机 现货

产品名称	2.5吨改造生物质燃烧机厂家报价 180万大卡生物质颗粒燃烧机 现货
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	1000.00/台
规格参数	性能:节能环保 规格:可订做 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

产品详情

2.5吨改造生物质燃烧机厂家报价 180万大卡生物质颗粒燃烧机 现货

为了确保企业生产安全，安全企业才能生产，近日我县对所有木屑颗粒生产企业进行一次安全大检查。存在较大安全隐患的，检查组将依法责令其停产停业整顿；对在规定期限内整改不到位的，将依法处罚；对经停产停业整顿，仍不具备安全生产条件的，将依法实施关闭。在检查过程中，检查组与进行了充分的沟通与交流，提醒企业安全生产，切实增强企业“生产必须安全安全才能生产”的理念。我司作为一家大型生产生物质颗粒的厂家，一直都把安全工作放在首位，确保安全生产。

2.5吨改造生物质燃烧机厂家报价 180万大卡生物质颗粒燃烧机 现货其次是我们的制作技术较为落后，这就导致了整体上的制造成本过高，销售价格的居高不下也使得人们对生物质燃料望而却步。现在我们基本上还是采用传统的出产方式，这种方式与饲料的制作类似，是一种比较低端的生产方式，耗能大，产率低，费用高。除此之外，整个的市场链条还没有形成，包括运输、储存等多个环节都没有形成规模，这一切都需要有一个长期的过程才能形成一个较为成熟的市场。

生物质颗粒在燃烧时偶尔会有冒黑烟的现象，我们就分析几个常见的原因：锅炉设备的原因：1、风量不足，配风不良，炉膛温度过低：锅炉一般会装有空气预热器，但是当空气预热器出现严重漏风时，热风风量满足不了燃烧时的需要，就会出现冒黑烟的现象。2、燃油雾化效果差，以及烟道二次燃烧：特别是烧高粘度渣油时，由于雾化效果不理想，就会使锅炉冒出黑烟。3、全自动燃油锅炉使用过程中出现突然熄火的情况：表现为炉膛负压显著增大，从看火孔看不到火焰，蒸汽压力和蒸汽温度下降，蒸汽流量急剧减小；水位瞬间下降，然后急剧上升。燃料本身的原因也是主要原因：燃料燃烧不完全，当锅炉运行过程中，燃料不完全燃烧除了会产生二氧化碳、二氧化硫、水蒸气、氧气等，还会产生一氧化碳、氢气、甲烷等可燃性气体，这些可燃性气体经过燃烧产生了黑烟。