

VPKC-F12A4-01-1 VPKC-F20-A4-02-1台湾V-TECH叶片泵50T-07-F-RR-01

产品名称	VPKC-F12A4-01-1 VPKC-F20-A4-02-1台湾V-TECH叶片泵50T-07-F-RR-01
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

定子内曲线呈搓衣板状的波纹时：属吸油不畅所致，现象是压力不稳，压力太低，噪音偏高，有明显的金属敲击声，以及因吸入空气被压缩后产生的劈哩啪啦声，原因如下：

a.油液太粘吸油不足。

b.吸油过滤器堵塞或太小、吸油面积不够。

c.油位太低，油液不到位。

4、系统如果出现压力超过额定[标准](#)时会出现下列情况：

a.壳体断裂。

b.定子断裂。

c.轴断裂。

d.螺钉断裂。

e.寿命缩短。

台湾V-TECH叶片泵 台湾V-TECH油泵 台湾V-TECH液压泵 V-TECH油泵 V-TECH叶片泵

台湾V-TECH油泵VPKC-F15-C0-02-1

台湾V-TECH油泵VPKC-F15-A1-02

台湾V-TECH油泵VPKC-F20-A1-02

台湾V-TECH油泵VPKC-F20-A2-02

台湾V-TECH油泵VPKC-F20-A3-02

台湾V-TECH油泵VPKCC-F40-23-A4A4-1

台湾V-TECH油泵VPKC-F30-A1-2

台湾V-TECH油泵VPKC-F30-A2-2

台湾V-TECH油泵VPKC-F30-A3-2

台湾V-TECH油泵VPKC-F30-A4-2

台湾V-TECH油泵VPKC-F30-C2-1

台湾V-TECH油泵VPKC-F40-C2-1

台湾V-TECH油泵VPKL-F30-A1-2

台湾V-TECH油泵VPKL-F40-A1-2

台湾V-TECH油泵V1F-1AM-20

台湾V-TECH油泵V1F-1AM-30

台湾V-TECH油泵V1F-1AM-40

台湾V-TECH油泵VPKC-F8A1-01

台湾V-TECH油泵VPKC-F8A4-01-1

台湾V-TECH叶片泵VPKC-F12A1-01

台湾V-TECH叶片泵VPKC-F12A4-01-1

台湾V-TECH叶片泵VPKC-F15A4-01-1

台湾V-TECH叶片泵VPKC-F-20A4-01-1

台湾V-TECH叶片泵VPKC-F20A

台湾V-TECH叶片泵VPKC-F20-A4-02-1