

德国朗盛Pa66乳白色代理商-

产品名称	德国朗盛Pa66乳白色代理商-
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	.88/吨
规格参数	朗盛:授权代理 朗盛:一级代理 朗盛:总代理商
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

注塑加工过程中可以如下调试该过程：

稍微提高混料室靠近盲孔的部分的温度，向注塑机施加一定的背压。经过上述调试后，如果仍不能解决问题，可能是色母粒和树脂的分散或匹配问题，应联系色母粒制造商解决。注塑加工使用某种色母后，产品似乎更容易开裂，这可能是由于制造商选择的分散剂或助剂的质量导致的较差的扩散性和可混溶性，从而影响了产品的物理和机械性能产品。在按照母料手册比例使用后，颜色太暗（太浅）的问题很简单，但是有很多可能性，特别是：色母未经仔细测试，颜料太少或太多。使用过程中计量不准确，大量中小企业有随机计量现象。母料和树脂的匹配存在问题。这可能是由于母料载体选择不当，也可能是制造商随意更改了树脂种类；注塑加工设备温度不正确，并且色母在机器中停留的时间过长；

注塑加工程序：首先检查树脂类型是否与色母匹配，测量是否准确，然后调整机器温度或速度。如果仍有问题，请与色母粒制造商联系。

使用相同的色母，树脂和配方，为什么用不同的注塑机注塑的产品有色泽？

这通常是由注塑机造成的。由于不同的制造，使用时间或维护条件，不同的注塑机具有不同的机械条件，尤其是加热原件与机筒之间的紧密程度不同，因此，母料在机筒中的分散状态也不同。更换其他品牌的树脂后，相同色母和配方的颜色和颜色也发生了变化，为什么？不同等级的树脂将具有不同的密度和熔体指数，因此树脂的性能将有所不同，并且与母料的相容性也将有所不同，从而发生颜色变化。一般来说，只要密度和熔体指数没有不同，如果颜色很大，颜色的差别就不会太大。您可以通过调整色母粒的数量来校正颜色。

一些母料的颜料含量（或染料）非常高。在这种情况下，发生迁移是正常的。特别是对于添加了染料的色母，会发生严重的迁移。但这不会影响产品的质量，因为将色母粒注入产品后，颜料会在产品中达到正常的显色浓度。

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛A30 特性:尼龙66,非强化,注塑级

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛A30S 特性:尼龙66,非强化,注塑级

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛AC30 特性:尼龙66,注塑级,非强化,高缺口冲击强度比

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛A30H2.0 特性:尼龙66,非强化,注塑级,耐热耐老化

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛AKV30H1.0 玻纤增强30%

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛AC30H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,良好的耐热,耐老化

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛DP2325H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,增韧性

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛DP2801特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃,电气/电子应用

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛DPA30SFN30特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃。

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛DPA32特性:尼龙66,非强化,注塑级

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛AKV15特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维增强

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛AKV15H1.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维增强

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛AKV15H2.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛AKV25F30特性:尼龙66,25%的玻璃纤维增强,注塑级,阻燃

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛AKV30GH2.0SR1特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强,良好冲击、

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛AKV30GITH2.0特性:朗盛塑料(Lanxess销售),注塑级,30%玻璃纤维增强

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛D.AKV30H2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛AKV30HRH2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛AKV325H2.0特性:尼龙66,25%玻璃纤维增强,挤出和吹塑级

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛AKV35H2.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维增强,良好的耐热

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛AKV35H3.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

朗盛塑料(Lanxess销售) 德国朗盛AKV50H2.0特性:尼龙66,注塑级,50%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化