

铜陵发电机出租（出租/租赁）铜陵租赁发电机公司

产品名称	铜陵发电机出租（出租/租赁）铜陵租赁发电机公司
公司名称	山东逸尔机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:沃尔沃 型号:100-2000kw 产地:本地出租
公司地址	全国均有办事处
联系电话	15163525155 15163525155

产品详情

在给柴油发电机加注时要规范操作，加注防冻液前要进行对散热器清理水垢；

（2）使用过程中，由于水分蒸发，冷却液会减少，并变得黏稠，因此在没泄漏的情况下，需要定期向冷却系统中添加适量的纯净水。没20-40h需检查防冻液的比重；

（3）防冻冷却液较贵重，动力作用期終了后，可用密封的坛罐容器保存起来，以备冬季再用。

（4）选择防冻液时要根据柴油发电机使用的环境温度来参考购买，确保起动防冻效果；

（5）防冻液在不足添加的情况下要选择相同型号和级别的产品，请勿不同品牌、不同型号的防冻液混用。
。

有刷发电机不发电故障及发电机维修方案：

1)有刷发电机剩磁电压过低，难以建立磁场发动机转速过低不能起励,可用12伏干电池或蓄电池等直流进行充磁，充磁时应注意正极接F1，负极接F2。

(2)发电机电器线路接线错误详细检查电器线路，按接线图接正确

(3)磁场线圈断路将断路处重新接好，并用焊锡焊牢，外用绝缘包好。

(4)励磁装置各接线端松动或接触不良将接线头擦净后，妥善接好。

(5)电刷和集电环接触不良或电刷压力不够清洁集电环表面，磨电刷表面，使与集电环表面吻合，调换电

刷上恒压弹簧。

(6)电压表发生故障或者不准确时校验电表，或者更换新的电压表。

(7)磁场线圈部分短路或接地更换磁场线圈，处理接地故障。

(8)发电机电枢线圈断路找出断路所在，重新焊接包扎。

(9)发电机电枢线圈短路短路会造成严重发热现象，应予拆换线圈。

(10)硅整流器损坏或硅元件过压保护阻容损坏更换整流器及调换阻容保护件。

(11)检修后电抗器气隙过小增大电抗器气隙。