

## PC拔除钢管桩 拔桩机 工法桩

产品名称	PC拔除钢管桩 拔桩机 工法桩
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:东奕 型号:PM300LS 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

### 产品详情

PC桩拔管机由主机、动力站两部分组成，利用主机的夹桩器夹住要拔出的型钢，通过动力站给主机油缸提供压力，使之向上顶升一段距离，将桩逐段拔出,适用在粘土、砂土或含少量砾石的土层中拔工字钢或型钢桩。

PC桩拔管机拔桩时注意事项：

- 1、拔桩起点和顺序对封闭式钢板撞墙，拔桩起点应离开角桩5根以上。拉森钢板桩的拔除：基坑回填后可根据沉桩时的情况确定拔桩起点，拔桩的顺序好与打桩时相反，
- 2、振打与振拔拔桩时。要拔除拉森钢板桩。拔除拉森钢板桩前。应仔细研究拔桩方法顺序和拔桩时间及土孔处理。由于拔桩的振动影响。

#### 1、 土层进尺过多糊钻

旋挖钻机在采用带底桶钻、摩擦杆钻入泥浆护壁粘土层时，需要注意控制每回次钻进深度。如果单斗进尺过深，此时钻斗内会被土填满，后续旋挖切下的土不能装入斗体的空间，会在钻斗底端进渣口的斗齿前端堆积在一起。当积土达到一定量时，便在斗齿前形成一大块粘结土饼，甚至超过底盖斗齿高度，形成一个不易压缩的整体!此时，斗齿已经失去了切割土体功能。在泥浆或水的润滑下，钻斗只能回转，无法继续钻进，产生打滑现象。

发生钻斗打滑时，不仅不能进尺，还会发生孔内事故。因钻斗内土体被压密实，容易挤开底盖锁扣，使底盖处于开启状态，当钻斗提升前，将钻斗反向回转时，因底盖打滑，钻斗

底部将与钻斗一起反转，无法使锁扣工作，关闭斗体。提升后，往往因负压使底盖打开，此时底盖刮碰孔壁，造成塌孔。

三一重能致力于成为全球清洁能源装备及服务领航者。通过整合研发资源，持续打造具有竞争优势的风机产品；具备独立进行风电场设计、建设和运营的能力；形成了数字化顶层设计、智能化生产制造、整机系统集成、核心部件制造、风场设计、风场EPC、风场运营维护为一体的风电整体解决方案。