

怀化静音发电机出租/大型发电机租赁电话

产品名称	怀化静音发电机出租/大型发电机租赁电话
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急电源备用
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

发电机出租压缩系统磨损严重、机体各连接处密封垫损坏、活塞装配错误、机油壳侧壁损坏等都是机油消耗过多的原因。

一、发动机长期使用形成的正常磨损，或因保养不当形成的非正常磨损，均会使发电机出租的缸套形成纵行拉痕，缸径、活塞侧间隙*出规定值，使活塞环的撑力相应减小，出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置，致使刮油不净而参与燃烧，造成机油严重消耗症状，表现为发电机出租起动困难，呼吸器喷油严重，排气管有明显的蓝烟冒出。再者，活塞本应向上的一侧，在装配时因方向倒置使燃烧室形成倒置状态，虽不会影响发电机出租的起动，但机油的损耗会相当严重，每天油耗在0.5公斤左右

二、当发电机出租机油消耗过多时，应*检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的后盖、大盘、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油，应注意观察各连接部位的密封垫是否完整，要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整，应检查各部位

的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。若以上部位基本正常，且漏油处在机架位置，应对机油壳进行检查，主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的*，多因机座螺丝松动，行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰，将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。

三、气门导管磨损严重也会烧发电机出租油的情形虽少见，但据有关资料的介绍，也是不可轻视的一种原因。