

70#硅铁 72#硅铁 75#硅铁

产品名称	70#硅铁 72#硅铁 75#硅铁
公司名称	宁夏东方远洋经贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品名:硅铁 牌号:FeSi75-A 产地:宁夏
公司地址	中国 宁夏 中卫市 镇罗工业园
联系电话	86 955 7634077 13995272570

产品详情

品名：硅铁

牌号：FeSi75-A

产地：宁夏

粒度：10-50mm;50-100mm;自然块

硅铁产品目录 (gb2272/87)

	牌号	化学成分,%							
		si	al	ca	mn	cr	p	s	c
		范围	不大于						
1	fesi75al 0.5-a	74.5-80	0.5	1.0	0.4	0.3	0.035	0.02	0.1
2	fesi75al 0.5-b	72.5-80	0.5	1.0	0.5	0.5	0.04	0.02	0.2
3	fesi75al 1.0-a	74.0-80	1.0	1.0	0.4	0.3	0.035	0.02	0.1
4	fesi75al 1.0-b	72.0-80	1.0	1.0	0.5	0.5	0.04	0.02	0.2
5	fesi75al 1.5-a	74.0-80	1.5	1.0	0.4	0.3	0.035	0.02	0.1
6	fesi75al 1.5-b	72.0-80	1.5	1.0	0.5	0.5	0.04	0.02	0.2
7	fesi75al 2.0-a	74.0-80	2.0	1.0	0.4	0.3	0.035	0.02	0.1
8	fesi75al 2.0-b	74.0-80	2.0	1.0	0.4	0.3	0.01	0.02	0.1
9	fesi75al 2.0-c	72.0-80	2.0	-	0.5	0.5	0.04	0.02	0.2
10	fesi75-a	74.0-80	-	-	0.4	0.3	0.035	0.02	0.1
11	fesi75-b	74.0-80	-	-	0.4	0.3	0.04	0.02	0.1
12	fesi75-c	72.0-80	-	-	0.5	0.5	0.04	0.02	0.2
13	fesi65	65.0-72	-	-	0.6	0.5	0.04	0.02	-
14	fesi45	40.0-47	-	-	0.7	0.5	0.04	0.02	-

出口专用：

name of article	specification	packing
ferrosilicon lumps	si:75%/72%min al:2.0%max c:0.2%max s:0.02%max p:0.04%max size:10-50mm,50-100mm 90%min or at buyer"s option	in 1mt pp woven bag

性能：炼钢中硅铁用于沉淀脱氧和扩散脱氧，钢中添加一定数量的硅，能显著提高钢的强度、硬度和弹性，对提高钢的磁导率，降低变压器钢的磁滞损耗有明显作用。
在球墨铸铁生产中是一种重要的孕育剂和球化剂