

了解50L深冷加热循环控温装置产生故障的原因

产品名称	了解50L深冷加热循环控温装置产生故障的原因
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SUNDI-320 温度范围:-30 ~180 厂家:无锡冠亚恒温制冷
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

现今用户在维修50L深冷加热循环控温装置之前，我们首先得知道导致这个故障产生的原因是什么。下面小编带大家一起来了解一下。

1、50L深冷加热循环控温装置是适用于制药、化工、实验室行业中连接反应釜进行制冷、加热反应的设备，主要应用于对玻璃反应釜、金属反应釜进行升降温、恒温控制。

2、加热功率没有匹配好，同样也会导致加热加不上；加热材质没有选好，长期使用则会导致加热系统损坏，坏了之后也会出现跳闸问题。

3、电路设计问题不好，则会造成长期使用跳闸；不运行，甚至电路不通；材料选型质量不好，长期使用也会出现继电器等零部件损坏，故障率比较高。

4、设备系统结构问题，若结构没设计好，会导致门边漏电；通常在使用后会出现一些小问题，经常跳闸；会导致工作室均匀度、波动度不稳定。

5、如果没有超温、超压保护；长期使用容易减少设备的使用寿命；制冷系统选小了，长期使用后温度就会降不到原来的低温度，甚至会导致压缩机超负荷而损坏压缩机。