

孝感大型发电机出租价格/本地服务商

产品名称	孝感大型发电机出租价格/本地服务商
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急电源备用
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

介绍发电机运转前检查外观检查

一、外观检查:

引擎外部是否有损，缺件，螺丝是否松动，发电机输出线或控制线是否损伤松动。

二、燃料系统:

1、燃油量是否足够，配线配管是否有漏油或管件松动(等)，排除燃油系统中的空气。

2、润滑系统:引擎润滑油是否足够?新引擎或大修后重装的引擎在初运转50小时实施下列各项保养:

A、引擎润滑油更换。

B、引擎滑油滤清器更换。

C、引擎柴油滤清器更换。

D、气门阀间隙的检查调整。

E、引擎外部螺丝的检查。

三、冷却系统: 冷却散热器的水量是否足够?添加防锈剂。

四、蓄电池: 蓄电池的电解液是否在正常液面?电压是否正确?接头有无松动?

五、充电机是否正常运行?

六、排气系统: 有无破损、排气管按装是否牢固。

七、机组四周不可存放易燃物及杂物。

八、发电机室之通风是否良好。

九、闲杂人等勿随意进入机房。

柴油发电机组如果运行不稳定，抖动厉害，可能存在下面这10种情况，请及时维护。

1.柴油发电机组的燃油系统有空气或水。请检查并排除（更换燃油）。

2.发电机组的空气滤清器阻塞。请定期更换三滤。

3.润滑油过多，或润滑油牌号不对。请检查润滑油油位或更换润滑油和滤清器，确保使用正确类型的润滑油。

4.发动机进气温度过高，应保持合适的温度。

5.柴油发电机组的排气管阻塞（或背压过高）。减少背压，使发动机排气通畅。

6.发电机组的喷油泵（系统）出现故障。请专门的人员检修。

7.柴油发电机组的气门间隙不正确。请检查并调整气门间隙。

8.发电机组的冷却风扇受损。请检查并修复，必要时更换。

9.柴油发电机组的使用条件恶劣，发动机提前进入大修期。请授权人员大修发动机。