

威尔信发电机Perkins水泵SE145AY/SEV145H/T431181

产品名称	威尔信发电机Perkins水泵SE145AY/SEV145H/T431181
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:T431181 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

珀金斯Perkins/帕金斯、铂金斯常用发动机水泵、水泵总成型号规格：

CH11940、CH12531、CH12790、CH12887、CV14573/1、CV14573/2、CV14573/3、CV14573/5、CV14577/M、CV14723、CV14735/2、CV14735/3、MP10187、MP10551、MP10552、OE49907、OE51145、OE52501、SEV145、SEV145F、SEV145H、SEV145J、SE145BK、SE145F、T400803、T401164、T401232、T401764、T406292、T407603、T421441、U45010041、U45011030、U45017952、U45017961、U5MW0043、U5MW0054、U5MW0085、U5MW0088、U5MW0089、U5MW0096、U5MW0097、U5MW0100、U5MW0104、U5MW0105、U5MW0106、U5MW0108、U5MW0111、U5MW0112、U5MW0123、U5MW0129、U5MW0130、U5MW0132、U5MW0133、U5MW0147、U5MW0149、U5MW0156、U5MW0158、U5MW0160、U5MW0167、U5MW0168、U5MW0170、U5MW0171、U5MW0173、U5MW0174、U5MW0175、U5MW0180、U5MW0181、U5MW0188、U5MW0193、U5MW0195、U5MW0196、145016474、145016840、145016870、145016941、145017380、145017521、145017930、1830606C95、1889116C92、2488A401、2488275、2488322、2488324、2488329、35615、4131A067、4131A112

交流发电机出现噪声

可能原因:

1.交流发电机的传动带磨损或故障。

安装新的交流发电机传动带。

2.交流发电机传动带轮松弛。

检查带轮沟槽中固定带轮的键子。如果沟槽磨损，安装新的带轮。根据技术规格要求，紧固带轮。

3.交流发动机的传动带和传动带轮没对准。

将传动带与传动带轮对准。

4.电枢转子轴弯曲。

更换转子轴。

5.交流发电机整流不足。

更换二级管总成。