

淄博发电机出租公司

产品名称	淄博发电机出租公司
公司名称	聊城市东昌府区重动发电机经营部
价格	898.00/台
规格参数	康明斯:13375565699
公司地址	山东省聊城市东昌府区闫寺街道北张村166号
联系电话	13375565699 13375565699

产品详情

一、沃尔沃发电机

敲缸的原因：1、喷油器故障。2、沃尔沃发电机气门间隙不对。3、供油定时不对。4、气门卡滞。5、沃尔沃发电机气门弹簧折断。

二、解决方案：1、检查调整或更换喷油器。2、沃尔沃发电机检查调整气门间隙。3、调整供油定时。4、清理更换或研磨沃尔沃发电机气门。5、更换沃尔沃发电机弹簧。