

东营发电机出租

产品名称	东营发电机出租
公司名称	聊城市东昌府区重动发电机经营部
价格	898.00/台
规格参数	大宇:13375565699
公司地址	山东省聊城市东昌府区闫寺街道北张村166号
联系电话	13375565699 13375565699

产品详情

康明斯柴油发电机组一、配气机构及进、排气系统故障而导致发不出规定的功率原因：进、排气门与摇臂间隙不正确；配气定时不正确；气门弹簧损坏；气门有积炭密封面漏气；空气滤清器阻塞；排气管及消音器积炭严重，排气不畅。处理方法：检查并调整至规定间隙；检查并重新调整配气定时；更换气门弹簧；清除积炭，研磨气门；清洗空气滤清器；清除积炭。

二、压缩压力不足而导致发不出规定的功率原因：汽缸盖与机体密合处有漏气，其表现在变速时有一股气流从垫片处冲出，汽缸盖大螺母松；汽缸盖垫片损坏。活塞环卡住，气门杆咬住不灵活，汽缸盖喷油器孔漏气，喷油器紧帽铜垫圈损坏，喷油器孔平面未清理干净；喷油嘴与喷油器体结合面损漏。处理方法：检查汽缸盖和机体接合面情况，更换汽缸垫，清洗检修。更换垫圈；清理座孔；拧紧喷油器紧帽或研磨平面。三、水温过高而导致发不出规定的功率原因：柴油机过热（冷却或润滑系统故障）。处理方法：检修冷却及润滑系统并除去水套中的水垢，清洗机油冷却器。四、供油不正常，燃油系统有故障而导致的发不出规定的功率原因：燃油系统进空气；喷油泵故障；喷油器有故障。处理方法：按前述将燃油系统中的空气放出；检修或更换偶件；检修或更换喷油器偶件。

当柴油发电机组发不出规定的功率时，可先对进气量和喷油量进行检查，确定压缩压力是否足够大，在此基础上对故障原因排查，这才是解决问题的有效方式，以上就是康明斯柴油发电机组为什么发不出规定的功率的分享，希望对大家有所帮助。