

淮北C40伸缩缝橡胶支座自产自销

产品名称	淮北C40伸缩缝橡胶支座自产自销
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 型号:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

淮北C40伸缩缝橡胶支座自产自销，钢支座安装不平，积水

1. 现象：支座安装定位及紧固不良。
2. 危害：由于定位、紧固不良，在竖向荷载作用下，支座各部受力不均，极易产生破坏。
3. 原因分析：施工时墩台顶面未进行认真抹平，使支座垫板三个螺栓受力。
4. 治理方法：淮北C40伸缩缝橡胶支座自产自销

(1) 支座安装前，仔细核对设计图标注的支座位置与方向，然后经过**平面和水准测量，在墩台面上标注支座中心。

(2) 按支座图，做支座下的垫板和锚固螺栓的预留孔，此时要考虑与下部构造钢筋的关系，便于调整安装位置。往孔内填充砂浆施工来决定预留孔尺寸。

(3) 安装钢支座，多使用衬垫调整支座位置、高度以及倾斜等，该衬垫必须设在即使填充砂浆后也能撤掉的位置上，待砂浆硬化后迅速撤掉并设预留孔，暂时安好支座后，再从预留孔将砂浆灌注到支座垫板内。

(4) 支座垫石应高出墩台顶面3 ~ 5cm，并将支座平台外的墩台顶面做成双向横坡，以便于排除流在其上的水。