

# 石岩手动升高叉车维修，龙华液压堆高车维修

产品名称	石岩手动升高叉车维修，龙华液压堆高车维修
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	280.00/件
规格参数	品牌:咏鑫 型号:CTY 产地:深圳石岩龙华
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

石岩手动升高叉车维修，龙华液压堆高车维修，深圳咏鑫升降机销售售后服务。咏鑫升降机小编为您介绍；

石岩手动升高叉车，龙华液压堆高车产品特点；

- 1.高品质的油缸和进口密封圈，提高了密封性能，降低维修成本，使用机电一体化液压站，自身重量轻，容易操作
- 2.手动液压堆高车是一种无污染的手动液压堆高车，具备运输灵巧，操作灵活，转弯半径小等特点
- 3.手动液压堆高车油缸采用高精密研磨管，进口油封，一体式阀芯，方便拆卸和维修；泄压方式采取脚踏式，升降速度平稳，安全性大大提高
- 4.手动液压堆高采用先进的喷塑工艺，改善产品外观的同时增加了手动液压堆高车的耐用性
- 5.手动液压堆高车的门架采用重型“C”型钢立柱钢材，冷弯成型。更坚固，更安全，移动灵活，操作方便省力
- 6.该堆高车具有结构紧凑，操作简单，运输灵活，回转半径小等一系列特点。
- 7.手动液压堆高的高强度的钢铁货叉结构，更安全可靠耐用；价格实惠，经济又实用

液压堆高车升不起来怎么维修解决方案大概如此，您了解了吗？

液压堆高车升不起来，不少人在选购液压堆高车并用一段时间以后发现了这种情况，还有人在刚买来广

泛使用时就发现了这一问题。那么，发生词问题时怎么解决问题呢？小编在本文里将以“液压堆高车升不起来怎么维修”为主线论述液压堆高车升不起来的原因和解决方案。

液压手动堆高车不上升可能有如下两个原因：一是调节阀弹球遗失，一是油封不密切泵内进入气体。具体问题具体分析即然找到原因，解决问题就很容易了。假如是弹球难题，在卸掉调节阀后应认真检查是有有弹球，要是没有，表明它丢失了，由于出厂时这是配置好的。碰到此情况可以咨询厂家业务人员协商处理难题。若是有表明未遗失，则清除此原因，表明故障由进到气体引起。

假如一开始应用新的手动液压堆高车，出现了脚踩无力的问题，可先松掉液压泵上的松紧阀，待用劲冷峻地把踏脚板踩到底后再关严调节阀，反复开展上边的流程3-4遍，能解决购买堆高车踩下踏板无力的问题。