

【精品】大量供应奔腾嵌入式炉具双灶不锈钢面板 脉冲点火

产品名称	【精品】大量供应奔腾嵌入式炉具双灶不锈钢面板 脉冲点火
公司名称	成彬传
价格	250.00/件
规格参数	品牌:XSDW 型号:SD-HGYT 用途:家用
公司地址	中国 广东 高州市 高州市石鼓镇工茂路1号
联系电话	86-06686332287 13828684686

产品详情

品牌：XSDW

功能：节能

点火方式：电子脉冲点火

重量：9(g)

型号：SD-HGYT

灶形：嵌入式

进风方式：下进风

产地：广东

用途：家用

灶眼：双眼

材质：不锈钢面板

贸易属性：内贸

如需样版请到我网店拍下即可<http://shop71090133.taobao.com/>

因每天都有变动下单前请电话联系商务电话13828684686成生

专业生产会销、直销、礼品豆浆机光波炉电热炉电压力锅电饭煲电磁炉商务电话13828684686成生

面板材料:不锈钢

点火方式:电子脉冲

熄火保护：有

安装方式：台嵌均可

热流量:左3.8kw 右3.8kw

气源：天然气、液化气

开口尺寸：610*330mm

面板尺寸：710*410mm

产品展示：

由衷地感谢您选用本店铺的家用燃气灶，请在安装和使用前仔细阅读本说明书，并将说明书妥善保管以备查阅。

本店铺的产品秉承不断改进之宗旨，如规格型号有所变动，恕不另行通知，请您咨询本店铺掌柜，不便之处敬请原谅。

技术参数

产品名称	嵌入式燃气灶		
欧化灶具热负荷（km）	左		3.8km
	右		3.8km
使用燃气灶种类	y-液化石油气	t-天然气	r-人工煤气
额定压力pa	2800	2000	1000
点火方式	脉冲点火		
排气联接管	（内径）： 9.5mm耐油管		
面板尺寸：	710*400 mm		

安全注意事项

请使用产品铭牌标注的燃气。请使用新的 9.5mm的丁睛橡胶管，胶管老化要及时更换。切勿让胶管接触灶面。发现漏气后立即关闭气源开关，切勿开、关电源，打开窗户，流通空气。使用完后，必须将旋钮转到“ off ”的位置，并将气源总开关关闭。如出现问题，参照故障原因及排除方法，不能自行处理时，需请专业知识的技术人员或与本店铺的售后服务部解决。

嵌入式灶具装置方法

炉头至上方油烟机的标准尺寸600mm。炉头至上方450mm范围内，不得装置任何物品。炉头外缘到四周200 mm范围内，不得装置任何物品。各易燃面均须由某种非易燃物质来保护。安装时请按照包装箱内开孔的尺寸在厨柜平面上开孔，安装炉具的柜台下部必须开百页窗，保持空气畅通。

使用方法

点火前的准备：

确认燃气灶已装好，将所有气阀开关旋至“ off ”位置，然后打开气源总开关。

脉冲打火：

按灶具底下电池盒正负极标志装上1.5v电池，打开气源总开关，轻按点火按键到底，听到连续“ 嗒嗒。” 声响，确认火已点燃后，带安全装的，点燃后继续按压数秒使安全装置启动，如松手后灶火熄灭，即安全装置未启动，请重复以上点火步骤。

火力调节

按旋钮开关铭牌上的火力标记即可随意调节火力

故障	故障原因	处理方法
电子点火不灵	忘记打开气源总开关。电极火针与接受端距离不当。输气管屈折或堵	打开气源总开关。将电极发火针与喷气孔火道板间距离调整适当，约

	塞。	为3-4毫米，并紧固好，保持瓷条清洁。输气管不要屈折堵塞。
脉冲点火不灵	点火针与炉盖距离不当，点火不良。点火针粘有污垢未装电池，正负极接反或电池电力不足	调整正确距离3.5-5毫米。用干净布抹净正确再装电池或更换新电池。
漏气（伴有燃气臭味）	接入胶管老化破裂穿孔接口不稳固。阀体与进气管接口不良	更换新胶管接口可加夹码夹紧送维修点维修，更换密封垫圈。
火焰短而无力	气瓶储气将完减压阀输出压力低于规定的灶前压力	更换新气瓶调整更换减压阀。
火焰高低不一	火盖火孔道阻塞	取下火盖清刷
黄焰	混合空气进入量不足。喷咀孔径过大。	调节调风板送维修点维修。
离焰	灶头喉管内有异物。减压阀输出压力过高空气混含量太多。	取下灶头清洁。调整或更换减压阀。调节调风板。

如需样版请到我网店拍下即可<http://shop71090133.taobao.com/>

专业生产会销、直销、礼品豆浆机光波炉电热炉电压力锅电饭煲电磁炉商务电话13828684686成生