

供应直交传动 无噪音 无粉尘 钕铁硼 烧结粘结磁齿轮 磁力传动轮定制

产品名称	供应直交传动 无噪音 无粉尘 钕铁硼 烧结粘结磁齿轮 磁力传动轮定制
公司名称	广东磁力传动科技有限公司
价格	52.00/个
规格参数	品牌:磁力传动 型号:MGS3208 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市虎门镇白沙路中83号301室（注册地址）
联系电话	13436973100

产品详情

磁力轮作为非接触式的传动器件，在平时使用中应注意以下几点：

- 1、检查主动磁力轮和被动磁力轮之间的间隙。由于主动磁力轮和被磁力轮之间有着很强的吸力，在使用中，如果轴承磨损或螺丝松动等原因，会引起两个磁力轮之间的间隙过近，甚至直接磨损到。平时要检查两个磁力轮之间的间隙，不能让它们之间接触，否则会把磁力轮磨损坏。
- 2、由于磁力轮有着很强的磁力，在使用中，如果环境中螺丝或其他细小铁屑，很容易吸附到磁力轮表面。所以平时要注意检查磁力轮表面有无异物，并及时清理。不然在转动过程中，容易划伤磁力轮。
- 3、如果磁力轮表面有灰尘，也要及时清理干净。如果磁力轮上吸附的灰尘无法通过无尘布清除，可以用胶带粘除。
- 4、检查磁力轮表面镀层有无腐蚀或起泡等现象。磁力轮的磁环主要原材料是钕铁硼，这种材料容易被氧化，所以在磁环表面，我们一般都有镀层，*常见的是镀镍铜镍，用来保护磁环不被氧化。但如果作用环境中腐蚀性气体或液体，把镀层破坏，那么磁力轮的磁环很容易被氧化，从而影响磁力。在一些使用不好的使用环境中，我们要经常查检磁力轮的表面镀层，如果发现，要及时的更换。
- 5、检查螺丝有无松动。有时，由于机器抖动等原因，造成磁力轮坚固螺丝松动，要定期检查。