

4-38 恒温油墨柜（立式干式带锁）

产品名称	4-38 恒温油墨柜（立式干式带锁）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:工业冰箱 特点:带锁数显
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

4-38 恒温油墨柜（立式干式带锁）简单介绍坍塌并非必然引起未焊满，在软熔时，熔化了了的未焊满焊料在表面张力的推动下有断开的可能，焊料流失现象将使未焊满问题变得加严重。在此情况下，由于焊料流失而聚集在某一区域的过量的焊料将会使熔融焊料变得过多而不易断开。除了引起焊膏坍塌的因素而外，下面的因素也引起未焊满的常见原因：1，相对于焊点之间的空间而言，焊膏熔敷太多；2，加热温度过高；3，焊膏受热速度比电路板快；4，焊剂润湿速度太快；5，焊剂蒸气压太低；6；焊剂的溶剂成分太高；7，焊剂树脂软化点太低。

特性：1、熔点139 。 2、完全符合RoHS标准。3、优良的印刷性，消除印刷过程中的遗漏凹陷和结块现象。4、润湿性好，焊点光亮均匀饱满。5、回焊时无锡珠和锡桥产生。6、长期的粘贴寿命，钢网印刷寿命长。7、适合较宽的工艺制程和快速印刷低温锡膏主要用于散热器模组焊接，LED焊接，高频焊接等等。

4-38 恒温油墨柜（立式干式带锁）特征福意联拥有技术实力和经营管理模式，有一支经验丰富的技术人才团队，不断进取，勇于创新；其主要产品系列有恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温箱等温控设备；公司奉行诚信、效率的企业精神，建立了信息化企业资源管理系统；从产品的设计、管理、、销售管理到售前售后服务、技术支持等环节都纳入信息化流程管理系统，大大提高了公司的整体效率；加上有良好的企业文化，诚信务实的企业形象和协调机制的能力，为广大客户提供、服务；欢迎各界朋友前来洽谈、合作

一、静音：运行工作声音低于49分贝，优于二、容量大：有效的内部空间设计，使您存放物体方便。三、可靠：使用经实际验证可靠的超零部件进行模块化设计，保证了整机的可靠性。四、节能：优化制冷设计，PTC陶瓷加热新颖的密封结构，保证可靠。五、福意联品牌：发泡、制冷剂均使用无氟。六、移动灵活：脚轮设计，移动方便灵活。七、宽电压带设计，适合国情，使用放心。八、故障预警：具有环

温高、高低温、断电、开门延时、传感器故障等报警。

有铅锡膏的主要成分与产品优势有铅锡膏的成分要看锡膏的种类而定，有铅锡膏的合金成分有很多种，有铅锡膏合金中锡和铅是主要成分，低温的有铅锡膏合金主要成分还有铋。除了这些，锡膏的合金都会有微量的杂质金属元素（如涕铁、锌、铜、铝、银、汞、砷等）。 4-38 恒温油墨柜（立式干式带锁）本信息由北京福意电器有限公司提供，请您放心浏览；由于工作繁忙，可能会有疏忽，看不到留言信息，请尽量电联Q联，感谢您的体谅与支持

且红笔所接的脚是K极，黑笔接的脚是G极，剩下一个脚就是A极了。如果测量的结果中，有两个脚的正、反向值都是几十至几百欧，那么这个可控硅就是双向可控硅。而且有一次测量的阻值比另一次测量的阻值稍大些，需要认真对比，阻值稍大的一次红笔接的为G极，黑笔所接为T1极，余下是T2极。双向可控硅图可控硅好坏的判断：就拿常见的额定6A以下的可控硅来说明：单向可控硅，将万用表打到RX1档红笔接K极，黑笔同时接通A极，并保持黑笔不离开A极情况下断开G极，指针应指示几十欧至一百欧，说明可控硅能被正常触发导通。