

新乡楼面光伏承重鉴定机构单位

产品名称	新乡楼面光伏承重鉴定机构单位
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司
价格	.00/块
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
联系电话	0755-29650875 13590406205

产品详情

新乡楼面光伏承重鉴定机构单位

一、屋面混凝土结构楼板存在问题

- 1、用于屋面板施工的砼的配合比与试验室试配要求可能不一致，施工前施工单位可能没有进行现场坍落度检查，造成浇筑后混凝土早期和后期强度不足，砼自身松散、不密实，从而不能达到结构自防水的设计要求；
- 2、在屋面板结构砼施工中可能没有按要求进行浇筑和振捣，或者施工工艺顺序倒置、不合理，这同样会造成砼自身的松散和不密实；
- 3、砼浇筑完成后，后期养护不到位或没有养护或养护时间不够；
- 4、可能是砼初期强度未达到设计规定要求，砼表面提前堆放重物或上人，或结构板下部模板支撑不实，或被提前拆除，这些都会使结构砼早期受到扰动，受扰动的结构楼板出现裂缝而终导致渗漏现象发生。

二、鉴定级别分成A、B、C、D四级，按承载力(包含结构和联接)、形变、误差三个子项目鉴定级别，并以承载力(包含结构和联接)为主导明确此项目地鉴定级别：(1)当形变、误差比承载力(包含结构和联接)相距不超一级时，以承载力(包含结构和联接)的级别做为此项目地鉴定级别；(2)当形变，误差比承载力(包含结构和联接)低二级时，按承载力(包含构造和联接)的级别减少一级做为此项目地鉴定级别；(3)碰到别的状况时，可据此标准综合性分辨、鉴定级别。