

# 养殖水帘墙工业车间专用水帘纸

产品名称	养殖水帘墙工业车间专用水帘纸
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

## 产品详情

水帘特点：

### 一、优质材料 坚固耐用

采用新材料与空间交流技术，高吸水、搞耐水、抗霉变、耐腐蚀、使用寿命长；

### 二、佳木斯原浆纸

结构强度高，耐腐蚀，使用寿命长，吸水性强、密度更高；

水帘降温原理：

水帘（湿帘）是一种特种纸制蜂窝结构材料，其工作原理是“水蒸发吸收热量”这一自然物理现象，即水在重力的作用下，从上往下流，在水帘波纹状的纤维表面形成水膜，当流动的空气经过水帘时膜中的水会蒸发吸收空气中的热量带走大量的潜热，使经过水帘的空气湿度降低从而达到降温的目的。

湿帘风机的使用注意要点，希望能给朋友们增加一点小小的视野扩展。

1、将水自给系统与其他系统隔离开。2、不要使用开放式池塘的水，应采用水质较好的水。因为池塘中的水处于露天场合，难免会有一些杂质在其中。

3、给湿帘风机供水槽加盖，使其避免阳光暴晒和空气中尘埃的进入,同时也要避免湿帘受阳光直射。4、不要急于停机。每天在关机前，需要先切断水源，让风扇继续转30分钟甚至更长时间，在这个时间段中让湿帘完全干燥，才能停机。这样有利于防止藻类的成长，避免引起水泵、过滤器和布水管的阻塞，因为藻类能在任何有光线、潮湿的表面物体上生长，对此我们给出一些防止藻类生长的建议：氯和溴是两

钟非常普通的防止藻类生长的化学物质，但它对湿帘芯体有潜在的危害性，所以要慎用。养殖水帘墙工业车间专用水帘纸

一般来说湿帘风机出现故障往往是以下几种：

1、湿帘风机潜水泵烧坏了。一般来说，潜水泵在缺水的情况下很容易烧坏。2、湿帘风机水泵与出水管接口没有拧紧。如果潜水泵接口与出水管接口没有拧紧的话，中间就会有一定的空隙，这有可能会导导致水压下降，出水量过小。3、湿帘风机水泵线头连接错误。如果水泵线头接反将会导致出水量过小。

根据以上故障，小编总结了以下几种方法进行检查：1、水泵与出水管的接口一定要拧紧；

2、水泵接线一定要正确；3、检查水泵是否正常运转，如果发现水泵烧坏需要及时维修或更换新水泵。

养殖水帘墙工业车间专用水帘纸

导风板与挡风幕帘相结合：

鸡舍山墙和两侧水帘进风口必须安装导风板，避免冷风直吹对鸡群造成冷应激。

当舍内风速低于2米或想减少通风用电能耗时，可考虑在舍内屋顶金字架上加装挡风幕帘，具情间距9米左右。屋顶设置挡风幕帘可将鸡舍上方的无效通风导流至鸡群活动范围内，有效增加鸡群附近的风速，风冷降温效果增加，通风死角也明显减少。养殖水帘墙工业车间专用水帘纸

风机湿帘降温系统是当前我国大面积生产设施非常经济有效的降温系统。特别是需要大面积降温和增湿的设施，效果更为突出。风机湿帘在使用过程中会产生漆雾的情况，影响设备使用效果，风机湿帘处理漆雾的过程如下：在排风机引力的作用下，含有漆雾的空气向水帘机的内壁水帘板方向流动。一部分漆雾直接接触水帘板上的水膜而被吸附，一部分漆雾在经过水帘板上淌下的风机湿帘时被水帘冲刷掉，其余未被水膜和水帘捕捉到的残余漆雾在通过水洗区和清洗区时被清洗掉。目前风机湿帘中所设置的漆雾处理装置仅能处理漆雾中的树脂成分，对于其中的溶剂蒸气，由于其很难溶于水，则不能得到处理，仍然要排入大气中造成污染，所以要另需设置专门的废气处理装置来处理排出的溶剂蒸气。养殖水帘墙工业车间专用水帘纸