

关注 2022年3月份*新RAPEX产品召回通报与分析

产品名称	关注 2022年3月份*新RAPEX产品召回通报与分析
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:10-15天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

2022年4月期间，欧盟非食品类消费品快速预警系统（RAPEX）通报148起欧盟REACH法规、RoHS2.0法规违规案例。涉及DEHP、DIBP、DBP、BPA、DNOP、铅、镉、硼释放等多项限制物质要求，以及不符玩具安全指令。其中70起来自中国厂家。BCTC建议企业加强质量管控，规避贸易风险。以下为主要案例：

A11 / 00039/22

风险类型：窒息

通报国家：卢森堡

原因：包装的塑料袋太薄。如果孩子玩包装，塑料可能会遮住口鼻，导致孩子窒息。

该产品不符合玩具安全指令或欧洲标准 EN 71-1 的要求。

类别：玩具

产品：充气活动垫

原产地：中国

处理措施：在线市场删除此产品列表

A12/00378/22

风险类型：电击

通报国家：匈牙利

原因：电缆未正确固定。可触及的电线绝缘不足。尽管建议在户外使用，但该产品没有防潮保护（水可能会渗入产品）。用户可能会触摸可触及的带电部件，这可能会导致触电。该产品不符合低电压指令或相关欧洲标准 EN 60598 的要求。

类别：灯链

产品：灯饰链

处理措施：从*终用户处召回产品

A11 / 00041/22

通报国家：克罗地亚

原因：由于某些接缝的弱点，玩具的纤维填充材料很容易接触到。小孩可能会将填充物放入口中并窒息。该产品不符合玩具安全指令的要求，也不符合欧洲标准 EN 71-1。

产品：毛绒玩具

处理措施：禁止销售该产品及任何相关措施

A12/00397/22

风险类型：化学环境

通报国家：挪威

原因：焊料含有过量的镉和铅（测量值分别高达 4% 和 0.06% 重量）。铅和镉对环境构成风险。此外，充电电缆和吸帽含有短链氯化石蜡 (SCCP)（测量值分别高达 6.7% 和 4.8% 重量）。短链氯化石蜡在环境中持续存在，低浓度对水生生物有毒，并在野生动物和人类体内蓄积，对人类健康和环境构成风险。充电电缆还含有过量的邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 (DEHP) 和邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)（测量值分别为 1.17% 和 0.7% 重量）。邻苯二甲酸酯 DEHP 和 DBP 可能会损害儿童的健康，可能对他们的生殖系统造成损害。

该产品不符合关于限制在电气和电子设备中使用某些有害物质的指令（RoHS 2 指令）、持久性有机污染物 (POPs) 法规和 REACH 法规的要求。

类别：电器和设备

产品：喇叭

处理措施：产品撤出市场

A12/00435/22

通报国家：波兰

原因：接地保护不足，产品结构不合适（水会积聚在水壶架中），容易触及带电部件。用户可能会触摸到可触及的带电部件并受到电击。

该产品不符合低电压指令或欧洲标准 EN 60335-2-15 的要求。

产品：电热水壶

A12/00449/22

风险类型：化工

通报国家：法国

原因：不同颜色的铝和铜存在过度迁移（测量值：分别高达 2612 mg/kg 和 296 mg/kg。）如果摄入铝对儿童有毒。接触过量的铜会导致恶心、呕吐和/或腹痛以及肾和肝损伤。

该产品不符合玩具安全指令的要求，也不符合欧洲标准 EN 71-1、71-3 和 71-7。

产品：手指颜料套装

A12/00455/22

风险类型：绞杀

通报国家：塞浦路斯

原因：产品带有自由端的长功能线。他们可能会在孩子的各种活动中被困，导致勒死。

该产品不符合通用产品安全指令的要求，也不符合欧洲标准 EN 14682。

类别：服装、纺织品和时尚物品

产品：儿童运动衫