

TOYO东洋品牌6GFM38 12V,38AH 太阳能发电替换电池 宣城市宁国市

产品名称	TOYO东洋品牌6GFM38 12V,38AH 太阳能发电替换电池 宣城市宁国市
公司名称	北京鹏冠伟业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层1106
联系电话	138****5361

产品详情

TOYO东洋品牌6GFM38 12V,38AH 太阳能发电替换电池 宣城市宁国市

日本东洋蓄电池使用中的五大误区

误区1：在液面低时，补充电解液或加引用纯净水，而不是需要的蒸馏水。如果加含硫酸的电解液，回使蓄电池内部电解液浓度增大，可能出现沸腾、酸雾等现象，严重影响蓄电池的使用寿命；用饮用纯净水代替蒸馏水使用，纯净水中含有多种微量无素，对蓄电池有不良影响。误区2：电解液的密度不进行检查和调整，特别是冬季来临时，造成蓄电池容量不足，甚至造成电解液结冰的现象。误区3：冬季使用蓄电池启动时，不间断地使用启动机，导致蓄电池因过度放电而损坏。误区4：在使用免维护蓄电池时，简单地认为免维护就是无须任何维护。误区5：蓄电池极桩接线柱外表有腐蚀物不需处理，只要不松动就可以了。外表出现了腐蚀物，接线柱内表面也会出现腐蚀现象，导致电阻值增大，影响蓄电池的正常充电和放电，必须及时处理。