

# 天津和平植物油燃料厂家 新源素优质无醇燃料及灶具全国批零

产品名称	天津和平植物油燃料厂家 新源素优质无醇燃料及灶具全国批零
公司名称	南充恒博新能源科技有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	品牌:新源素 密度:75 闪点:92
公司地址	四川省南充市仪陇县新政镇九岭场村三组
联系电话	400-6136680 18180686710

## 产品详情

### 江苏泰州一化工产因气体泄漏引发火灾

据有关媒体报道，2019年5月22日4时40分左右，江苏泰州东联化工有限公司气体分馏装置脱丙烷塔回流罐发生泄漏起火。接到报告后，消防、应急、公安、环保等部门立即赶赴事故现场处置。截至7时36分明火完全扑灭，未造成人员伤亡。根据现场水、气持续监测显示，未对周边环境造成影响。起火原因调查和善后处置正在同步开展。

### 什么是脱丙烷塔？

本次事故中提到的脱丙烷塔，根据百度百科知识，这是一种用于将碳三与碳四及更重组分分离的精馏塔。塔顶出碳三组分，塔釜出碳四及以上组分。脱丙烷塔有来自脱乙烷塔和凝液汽提塔釜液两股组分。脱丙烷塔塔顶出来的气体用丙烯冷剂冷凝，进入回流罐凝液的一部分作为塔顶回流（或者脱丙烷塔冷凝器与脱丙烷塔一体，可直接回流），另一部分去C3加氢系统。

### 事故原因分析

此次火灾事故原因为气体分馏装置脱丙烷塔回流罐原因。具体来看，此次火灾应该有以下愿意：

1. 维修单位检修不合格。车间设备负责检修的人员没有认真履行设备验收职责，导致换热器检修设备的缺陷没有及时发现，造成气体泄漏，这是火灾引发的重要原因；
2. 装置操作人员未按照操作规程换热器泄漏事故处理预案及时进行应急处理。在发现泄漏后，操作人员只知道通知单位进行消漏，未能及时按应急处理方案进行施工工艺处理，未能避免泄漏的进一步扩大，是造成事故发生的一个间接原因。
3. 装置设计存在一定的缺陷。在分馏装置的设计上，一些上下游工艺的衔接没有做好，导致火灾发生

，尽管工艺上有一定预防措施，但是仍然无法保证气体不外泄，是事故无法避免的原因。

## 工业锅炉、餐饮用环保燃料 安全又节能

根据市场调查和实践可知，新型环保燃料具有高效节能、燃烧充沛、无残渣等使用优势，热值高。使用这种燃料仅需要2分多钟就能烧开一锅凉水。使用方面，采用一体化燃烧设备，可以实现随用随加，极为便捷，采用外置燃料箱，节省放置空间。在工业锅炉领域，环保燃料属于常温常压液体燃料，不易爆，不易挥发，引发火灾几率比传统石油燃料气体低得多，更没有传统气体的泄漏风险。