

对风冷式工业冷水机1-60HP运行中检漏

产品名称	对风冷式工业冷水机1-60HP运行中检漏
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

风冷式工业冷水机1-60HP在运行的过程中，制冷系统的安全性是很重要的，所以设备中制冷系统无泄漏是很关键的。

风冷式工业冷水机1-60HP检漏这一故障是比较常见的，所以，在选择的时候，建议选择全密闭循环管路系统以及阀件，可广泛应用于石化、制药、生化、制药、等行业。

风冷式工业冷水机1-60HP常见的泄漏点就是蒸发器泄漏、连接处泄漏、阀件泄漏、压缩机管道泄漏、毛细管震动磨漏、四通换向阀泄漏等这几方面，常见的检漏方法就在生产和维修中常用的检漏方法有：外观检漏、压力检漏、仪器检漏、真空检漏等，用户可以一一对应泄漏点进行解决。

为了避免风冷式工业冷水机1-60HP发生制冷剂等气体泄漏，所以焊接质量的检验是比较重要的，先检查焊接处密封性能是否良好，在加入制冷剂后待稳定一定时间后，可用肥皂水或其它方法检验。

在风冷式工业冷水机1-60HP运转时，不能因振动而使焊接处有裂开（缝）现象，管路不能应焊接时进入杂物而堵塞，也不能应操作不当而进入水分，工作时，焊接部位表面应清洁、无油污现象。

上文分享的风冷式工业冷水机1-60HP这些故障也需要用户及时去解决，以免影响到生产效率。