

# 大金空调故障代码e5是什么原因及解决方法

产品名称	大金空调故障代码e5是什么原因及解决方法
公司名称	奥默生工程技术（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号院3号楼3层1单元307-A
联系电话	18753082525

## 产品详情

大金空调故障代码e5是什么原因及解决方法

大金空调全国免费热线电话4009982688

大金空调故障码E5故障原因：变频器压缩机锁定；高压差（0.5MPa以上）；UVW错误接线；变频P板故障；忘了打开截止阀

大金空调故障代码E5又细分为以下六种情况：

- 1、E5-01：变频压缩机1锁（主机）
- 2、E5-02：变频压缩机1被锁定（从机1）
- 3、E5-03：变频器压缩机1被锁定（从机2）
- 4、E5-07：变频压缩机2已锁定（主机）
- 5、E5-08：变频压缩机2锁（从机1）
- 6、E5-09：变频压缩机2锁（从机2）

对于大金空调故障代码E5，大金中央空调维修工程师的步骤如下：

- 1、检查截止阀是否打开。
- 2、检查连接到压缩机的接线是否正确。（如果UVW、接线的相序与接线图中的相序相同）
- 3、检查压缩机绝缘是否正常。

- 4、检查压缩机线圈是否断线。
- 5、检查是否处于高压差启动模式（不小于0.5MPa），检查制冷剂回路，是否有不良平衡。
- 6、拔下压缩机与变频器之间的连接器，检查室外P板的电源模块，确认28的模式2，测量变频器的输出电压，观察变频器3相之间的输出电压。  
。它在 $\pm 5V$ 范围内？如果是，请更换变频压缩机；如果没有，请更换室外单元P板。