

广东柴油发电机安装厂家

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 广东柴油发电机安装厂家 |
| 公司名称 | 东莞市广力机电设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 康明斯:30KW-2000KW NTA855:30KW-2000KW 重庆:30KW-2000KW |
| 公司地址 | 水口村金富路28号 |
| 联系电话 | 13925828959 13925828959 |

产品详情

康明斯柴油发电机组在长时间的运行以后经常会出现机组部件的老化，配合间隙过大等现象，这些故障应该引起用户的十分关注。那么康明斯柴油发电机维修？本文将通过如何减少故障发生率以及个别典型故障做相关的分析和建议。康明斯柴油发电机维修故障一：机油压力低 在康明斯柴油发电机组的运行中，机油压力低会造成机组各传动部件润滑不良，如果油路堵死还会出现拉缸、抱缸、轴承间隙过大等现象，直接影响康明斯柴油发电机组的正常使用。康明斯柴油发电机组机油压力低主要和以下几个方面