

广东200KW康明斯发电机维修服务热线

产品名称	广东200KW康明斯发电机维修服务热线
公司名称	东莞市常平利焯机电设备经营部
价格	500.00/台
规格参数	康明斯:50KW---2000KW
公司地址	广东东莞市常平镇桥沥派出所对面
联系电话	076981032993 13018684114

产品详情

广东200KW康明斯发电机维修服务热线

康明斯柴油发电机组特点：· 中美合资东风康明斯B\L\C系列四冲程柴油发动机集成化模块结构设计降低了柴油机的体积和重量，性能稳定可靠，故障率及维修费用大大降低。· 发电机控制系统工作电压：24V(DV)。· 旋转式机油、柴油及水滤清器，干式空气滤清器。· 独特的低压PT燃油泵，大大降低燃油消耗率。· 可以实现电子调速控制系统。· 机组一般维护保养简单易行，操作使用技术渐为中国客户所熟悉· 油耗较低，运行成本低等等。功率范围广，产品规格全，自20KW--200KW) 故障分析法：当活塞球磨损严重时，曲轴箱内的废气压力增加，打开加油口盖或取出油底壳量油尺，烟雾状的热气以较快速度排出，说明活塞环密封性差，致使燃烧室的高温大量窜漏至曲轴箱。在此同时，观察到发动机排气管冒蓝烟或黑烟，当发动机熄火的瞬时，飞轮无回摆现象，若空气滤清器，油底壳油面又不高，活塞排除喷油泵，喷油器、供油时间、气门密封、配气相位等因素外，则判断是活塞环弹力不足，磨损过度原因所致。2) 断油观察法：起动多缸柴油机，使柴油机中速运转，检查该缸活塞环，则用扳手松开该缸高压油管接头，断开高压油路，停止该缸供油。若观察到加机油口、曲轴箱通风管失效。对于活塞环过度磨损及活塞环走对口，卡死和折断产生的漏气声和金属撞击声，均可用此法作出判断。