

润滑油站过滤器滤芯FAX-800X20 黎明液压油滤清器型号

产品名称	润滑油站过滤器滤芯FAX-800X20 黎明液压油滤清器型号
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

注意停放方式，一般是所有油缸全部收回，即小臂、铲斗完全伸出并落地廊坊电厂磨煤机黎明液压滤芯
沧州电厂黎明液压滤芯 承德电厂磨煤机黎明液压滤芯张家口电厂磨煤机黎明液压滤芯
保定电厂磨煤机黎明液压滤芯 邢台电厂磨煤机黎明液压滤芯邯郸电厂磨煤机液压油滤芯
秦皇岛电厂磨煤机液压油滤芯 唐山电厂磨煤机液压油滤芯 石家庄电厂磨煤机液压油滤芯

更多产品等候您的选择 产品描述：该贺德克HYDAC滤芯高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，可延长液压系统寿命；低压系列滤芯还设有旁通阀，煤气过滤器在反冲洗过程中，各个(组)滤网依次进行反冲洗操作;确保滤网安全、清洗，而其他滤网不受影响，继续过滤我公司是专业的生产贺德克滤芯的厂家，我们的贺德克滤芯品种齐全，保证质量性能指标介 质：一般液压油 磷酸脂液压油 乳化液 水-已二醇材 质：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V过滤精度：1 μ ~ 100 μ 工作压力：21bar-210bar 黎明滤芯 工作介质：一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-

乙二醇工作温度：-30 ~ +110 密封材料：氟胶圈

丁晴胶产品应用1、在机床工业中，目前机床传动系统有85%采用了液压传动与控制

产品的****，价格实惠，客户能够根据自己的需要来选择不同型号规格的产品，购买令自己满意的产品

HYDAC贺德克滤芯型号：0030D003BN/HC 0030D005BN/HC 0030D010BN/HC 0030D020BN/HC
0030D003BN3HC 0030D005BN3HC 0030D010BN3HC 0030D020BN3HC 0030D003BN4HC 0030D005BN4HC
0030D010BN4HC 0030D020BN4HC0060D003BN/HC 0060D005BN/HC 0060D010BN/HC 0060D020BN/HC
0060D003BN3HC 0060D005BN3HC 0060D010BN3HC 0060D020BN3HC 0060D003BN4HC 0060D005BN4HC
0060D010BN4HC 0060D020BN4HC 0060D020P 0060D020W0110D003BN/HC 0110D005BN/HC
0110D010BN/HC 0110D020BN/HC 0110D003BN3HC 0110D005BN3HC 0110D010BN3HC 0110D020BN3HC
0110D003BN4HC 0110D005BN4HC 0110D010BN4HC 0110D020BN4HC 0110D020P
0110D020W0140D003BN/HC 0140D005BN/HC 0140D010BN/HC 0140D020BN/HC 0140D003BN3HC
0140D005BN3HC 0140D010BN3HC 0140D020BN3HC 0140D003BN4HC 0140D005BN4HC 0140D010BN4HC
0140D020BN4HC 0140D020P 0140D020W 0160D003BN/HC 0160D005BN/HC 0160D010BN/HC

0160D020BN/HC 0160D003BN3HC 0160D005BN3HC 0160D010BN3HC 0160D020BN3HC 0160D003BN4HC
0160D005BN4HC 0160D010BN4HC 0160D020BN4HC 0160D020P 0160D020W 0240D003BN/HC
0240D005BN/HC 0240D010BN/HC 0240D020BN/HC 0240D003BN3HC 0240D005BN3HC 0240D010BN3HC
0240D020BN3HC 0240D003BN4HC 0240D005BN4HC 0240D010BN4HC 0240D020BN4HC 0240D020P
0240D020W 0280D003BN/HC 0280D0280D020BN/HC 0280D003BN3HC 0280D005BN3HC 0280D010BN3HC
0280D020BN3HC 0280D003BN4HC 0280D005BN4HC 0280D010BN4HC 0280D020BN4HC 0280D020P
0280D020W0330D003BN/HC 0330D005BN/HC 0330D010BN/HC 0330D020BN/HC 0330D003BN3HC
0330D005BN3HC 0330D010BN3HC 0330D020BN3HC 0330D003BN4HC 0330D005BN4HC 0330D010BN4HC
0330D020BN4HC 0330D020P 0330D020W0480D003BN/HC 0480D005BN/HC 0480D010BN/HC
0480D020BN/HC 0480D003BN3HC 0480D005BN3HC 0480D010BN3HC 0480D020BN3HC 0480D003BN4HC
0480D005BN4HC 0480D010BN4HC 0480D020BN4HC 0480D020P 0480D020W 0500D003BN/HC
0500D005BN/HC 0500D010BN/HC 0500D020BN/HC 0500D003BN3HC 0500D005BN3HC 0500D010BN3HC
0500D020BN3HC 0500D003BN4HC 0500D005BN4HC 0500D010BN4HC 0500D020BN4HC 0500D020P
0500D020W0660D003BN/HC 0660D005BN/HC 0660D010BN/HC 0660D020BN/HC 0660D003BN3HC
0660D005BN3HC 0660D010BN3HC 0660D020BN3HC 0660D003BN4HC 0660D005BN4HC 0660D010BN4HC
0660D020BN4HC 0660D020P 0660D020W0990D003BN/HC 0990D005BN/HC 0990D010BN/HC
0990D020BN/HC 0990D003BN3HC 0990D005BN3HC 0990D010BN3HC 0990D020BN3HC 0990D003BN4HC
0990D005BN4HC 0990D010BN4HC 0990D020BN4HC 0990D020P 0990D020WR系列：0030R 0030R003BN/HC
0030R005BN/HC 0030R010BN/HC 0030R020BN/HC 0030R003BN3HC 0030R005BN3HC 0030R010BN3HC
0030R020BN3HC 0030R003BN4HC 0030R005BN4HC 0030R010BN4HC 0030R020BN4HC 0030R020P
0030R020W0060R 0060R003BN/HC 0060R005BN/HC 0060R010BN/HC 0060R020BN/HC 0060R003BN3HC
0060R005BN3HC 0060R010BN3HC 0060R020BN3HC 0060R003BN4HC 0060R005BN4HC 0060R010BN4HC
0060R020BN4HC 0060R020P 0060R020W0110R 0110R003BN/HC 0110R005BN/HC 0110R010BN/HC
0110R020BN/HC 0110R003BN3HC 0110R005BN3HC 0110R010BN3HC 0110R020BN3HC 0110R003BN4HC
0110R005BN4HC 0110R010BN4HC 0110R020BN4HC 0110R020P 0110R020W 0140R 0140R003BN/HC
0140R005BN/HC 0140R010BN/HC 0140R020BN/HC 0140R003BN3HC 0140R005BN3HC 0140R010BN3HC
0140R020BN3HC 0140R003BN4HC 0140R005BN4HC 0140R010BN4HC 0140R020BN4HC 0140R020P
0140R020W0160R 0160R003BN/HC 0160R005BN/HC 0160R010BN/HC 0160R020BN/HC 0160R003BN3HC
0160R005BN3HC 0160R010BN3HC 0160R020BN3HC 0160R003BN4HC 0160R005BN4HC 0160R010BN4HC
0160R020BN4HC 0160R020P 0160R020W0240R 0240R003BN/HC 0240R005BN/HC 0240R010BN/HC
0240R020BN/HC 0240R003BN3HC 0240R005BN3HC 0240R010BN3HC 0240R020BN3HC 0240R003BN4HC
0240R005BN4HC 0240R010BN4HC 0240R020BN4HC 0240R020P 0240R020W供应贺德克滤芯0330R系列
0330R003BN/HC 0330R005BN/HC 0330R010BN/HC 0330R020BN/HC 0330R003BN3HC 0330R005BN3HC
0330R010BN3HC 0330R020BN3HC 0330R003BN4HC 0330R005BN4HC 0330R010BN4HC 0330R020BN4HC
0330R020P 0330R020W滤芯供应贺德克滤芯0660R系列0660R003BN/HC 0660R005BN/HC 0660R010BN/HC
0660R020BN/HC 0660R003BN3HC 0660R005BN3HC 0660R010BN3HC 0660R020BN3HC 0660R003BN4HC
0660R005BN4HC 0660R010BN4HC 0660R020BN4HC 0660R020P 0660R020W 滤芯供应贺德克滤芯0850R系列
0850R003BN/HC 0850R005BN/HC 0850R010BN/HC0850R020BN/HC 0850R003BN3HC 0850R005BN3HC
0850R010BN3HC 0850R020BN3HC 0850R003BN4HC0850R005BN4HC 0850R010BN4HC 0850R020BN4HC
滤芯0850R003BN/HC 0850R005BN/HC 0850R010BN/HC
0850R020BN/HC供应贺德克滤芯0950R系列0950R003BN/HC 0950R005BN/HC 0950R010BN/HC
0950R020BN/HC0950R003BN3HC 0950R005BN3HC 0950R010BN3HC 0950R020BN3HC0950R003BN4HC
0950R005BN4HC 0950R010BN4HC 0950R020BN4HC0950R020P 0950R020W
滤芯供应贺德克滤芯1300R系列1300R003BN/HC 1300R005BN/HC 1300R010BN/HC
1300R020BN/HC1300R003BN3HC 1300R005BN3HC 1300R010BN3HC 1300R020BN3HC1300R003BN4HC
1300R005BN4HC 1300R010BN4HC 1300R020BN4HC1300R020P 1300R020W 滤芯2600R2600R003BN/HC
2600R005BN/HC 2600R010BN/HC 2600R020BN/HC2600R003BN3HC 2600R005BN3HC 2600R010BN3HC
2600R020BN3HC2600R003BN4HC 2600R005BN4HC 2600R010BN4HC 2600R020BN4HC2600R020P 2600R020
W专业生产过滤器、滤芯、过滤设备、PALL（颇尔）滤芯、HYDAC（贺德克）滤芯、MAHLE（玛勒）
滤芯、PARKER（派克）滤芯、ARGO（雅格）滤芯、FILTREC（富卓）滤芯、STAUFF（西德福）滤芯
、VICKERS（威格士）滤芯、EPPENSTEINER（EPE）滤芯、TAISEIKOGYO（大生）滤芯、INTERNOR

MEN (英德诺曼) 滤芯、MANN (曼) 滤芯、DONALDSON (唐纳森) 滤芯和MP-FILTRI (翡翠) 滤芯等空气受到宇宙线、放射线或其他辐射线的作用, 气体分子获得能量, 会分裂为不同电荷微粒;同时, 具有不同极性的离子又会重新结合为中性分子本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品, 可以分别替代PALL、HYDAC、大生、MANN等公司的产品黎明液压滤芯型号参数: 自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号: FX-510X* FX-515X*

FX-520X* (*分别代表80, 100, 180) ZL12-122自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号: ZL12X-122/* ZL12BX-122/* (*分别代表10, 25, 80) QYL型回油过滤器 滤芯型号: QYLY-63 x *Q2 QYLY-100 x *Q2 QYLY-160 x *Q2 QYLY-250 x *Q2 QYLY-400 x *Q2 (*分别代表3, 5, 10, 20, 30) GU-H系列自封式压力管路过滤器 滤芯型号: GX-10 x * GX-25 x * GX-40 x * GX-63 x * GX-100 x * GX-160 x * GX-250x* GX-400 x *

GX-630 x * (*分别代表3, 5, 10, 20, 30, 40) ISV系列管路吸油过滤器 滤芯型号: IX-40 x * IX-63 x * IX-100 x * IX-160 x * IX-250 x * IX-400 x * IX-630 x * IX-800 x *

IX-1000 x * (*分别代表80, 100, 180) ZU-A, QU-A, WU-A系列回油过滤器 滤芯型号: TZX2-10 x * TZX2-25 x * TZX2-40 x * TZX2-63 x * TZX2-100 x * TZX2-160 x * TZX2-250 x * TZX2-400 x * TZX2-630 x * TZX2-800 x * TZX2-1000 x * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) XU-A系列回油过滤器 滤芯型号: TXX-25 x * TXX-40 x * TXX-63 x * TXX-100 x * TXX-160x* TXX-250 x * TXX-400 x * TXX-630 x * (*分别代表30, 50) GP系列磁性回油过滤器 滤芯型号: GP300 x *Q2 GP400 x *Q2 GP500 x *Q2 GP600 x *Q2 (*分别代表3, 5, 10, 20, 30) WY系列磁性回油过滤器 滤芯型号: WY300 x *Q2 WY400 x *Q2 WY500 x *Q2 WY600 x *Q2 WY700 x *Q2 WY800 x *Q2 (*分别代表3, 5, 10, 20, 30) TF系列箱外自封式吸油过滤器 滤芯型号: TFX-25 x * TFX-40 x * TFX-63 x * TFX-100 x * TFX-160 x * TFX-250 x * TFX-400 x * TFX-630 x * TFX-800 x * TFX-1000 x * TFX-1300 x * (*分别代表80, 100, 180) TFB系列吸油过滤器 滤芯型号: TFBX-45 x * TFBX-70 x * (*分别代表10, 20, 30, 80) XNL系列箱内回油过滤器 滤芯型号: NLX-25 x * NLX-40 x * NLX-63 x * NLX-100 x * NLX-160 x NLX-250 x * NLX-400 x * NLX-630 x * NLX-800 x *

NLX-1000 x * (*分别代表3, 5, 10, 20, 30) 旋装式管路过滤器 滤芯型号: SPX-06 x 10, SPX-06X25, SPX-08 x 10、SPX-08 x 25、SPX-10 x 10、SPX-10 x 25、SPAX-10 x 10SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器 滤芯型号: SFAX-25 x * SFAX-40 x * SFAX-63 x * SFAX-100 x * SFAX-160 x * SFAX-250 x * SFAX-400 x * SFAX-630 x *

SFAX-800 x * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRFB系列双筒直回式回油过滤器 滤芯型号: SFBX-25 x * SFBX-40 x * SFBX-63 x * SFBX-100 x * SFBX-160 x * SFBX-250 x * SFBX-400 x * SFBX-630 x * SFBX-800 x * SFBX-1000 x *

SFBX-1300 x * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRLF系列双筒回油管路过滤器 滤芯型号: SFX-60 x * SFX-110 x * SFX-160 x * SFX-240 x * SFX-330 x * SFX-500 x * SFX-660 x * SFX-850 x * SFX-950 x * SFX-1300 x * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SZU-A, SQU-A, SWU-A, SXU-A系列双筒回油过滤器 滤芯型号: STZX2-25 x * STZX2-40 x * STZX2-63 x * STZX2-100 x * STZX2-160 x * STZX2-250 x * STZX2-400 x * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SXU-A系列双筒回油过滤器 滤芯型号: STXX-25 x * STXX-40 x * STXX-63 x * STXX-100 x * STXX-160 x * STXX-250 x * STXX-400 x *

以下是一个来自甘肃某风场风力发电机齿轮箱的油样报告, 运行了2年左右的时间, 油系统的污染比较严重, 检测方也给出了需要换油的建议