

北京S71200西门子PLC一级代理

产品名称	北京S71200西门子PLC一级代理
公司名称	上海地友自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:诚信 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇朱枫公路8678弄 8134号
联系电话	18721545542

产品详情

北京S71200西门子PLC一级代理北京S71200西门子PLC

？” “PC Station下载后，Station Configuration Editor上为什么会有黄色的叹号？” 为什么出现这种情况呢？在和客户进行沟通中，我发现这些客户对CP1623的两个IP地址产生了混淆。打开Simatic Net-Configuration console（PCS 7 V8.0SP1之前的版本），找到CP1623-Address，我们可以看到CP1623的两个IP地址。从PCS7 V8.0 SP1起，在Communication Setting中查看该属性。

那么这两个IP地址的作用是什么呢？实际通讯时到底是哪个IP地址在起作用呢？

NDIS，即网络驱动接口规范，如果要使用CP1623进行标准TCP/IP通信（在办公室环境），需要绑定NDIS驱动，CP1623就可以向普通网卡一样，在本地连接即可出现。需要注意的是：在使用CP1613时，Simatic Net CD 2006或之前的版本，需要手动添加CP1613卡的NDIS驱动。之后的版本，安装Simatic Net都会自动安装NDIS驱动，我们在本地网络连接中可以CP1623网卡。Industry Net，工业以太网，安装了Simatic Net后，在Set PG/PC interface中会出现CP1623(ISO)和CP1623(RFC1006)，但不会出现本地连接。CP1613(RFC1006)使用的是ISO-on-TCP协议，仅用于工业以太网通讯。

实际中，我们的客户常常在本地连接中仅设置了NDIS IP地址，并将它误认为以太网IP地址，但程序下载、和上位机的通讯往往是通过工业以太网的，而此时以太网的IP地址此时保持在出厂默认设置：127.0.0.0。因此当我们PG/PC接口选择CP1623(RFC1006)下载时，会出现不能下载的现象，或是WinCC和CPU通过TCP/IP通讯时不能建立连接，这是由于以太网的IP地址没有正确的设置。有时甚至会在下载PC Station时将两个IP地址设置成一样的，这样导致Station Configuration Editor出现黄色报警叹号！大家在今后使用CP1623时一定要注意IP地址的设定问题。