

## 眉山附近发电机出租【本地出租公司】

产品名称	眉山附近发电机出租【本地出租公司】
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急电源备用
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

## 产品详情

要想让**柴油发电机组**

始终保持良好运作，日常的检查与维护必不可少。其中柴油发电机组的输油泵在经长期使用后，零件也应得到检查来确保其使用状态。如何对输油泵进行检查，发现哪些问题该进行更换，下面是柴油发电机组技术人员做出的介绍。

- 1、壳体上的单向阀座表面磨损严重或不平整时应更换。
- 2、单向阀平面如有磨损、凸陷、麻点等现象，应用研磨膏在平板上研磨，严重者应换新。
- 3、进油管接头内的粗滤网芯子，极易被棉絮状杂物堵塞，影响供油，故应注意燃油的清洁及清除滤网芯子上的污物。
- 4、顶杠与顶杠磨损严重以至间隙增大，密封性变差，柴油泄漏太甚，则须连同壳体更换，或选配加大尺寸的顶杠，但须经过互研。
- 5、手泵活塞的橡胶损坏时，应及时更换。12缸V型柴油机用的手泵活塞处漏油表明配合面磨损，间隙增大了，须要重新选配。

重新装配后的柴油发电机组输油泵要求活塞和顶杠等运动零件，在整个行程中应活动良好，不准有阻滞及卡死现象，压动手泵应轻便灵活。安装单向阀弹簧时要注意，单向阀弹簧必须准确的嵌在弹簧槽中。对于检查不合格的部件，大家就应按照上述要求进行更换，确保输油泵处于正常使用状态。