

## PE100给水管材DN560

产品名称	PE100给水管材DN560
公司名称	山东君沣塑胶科技有限公司
价格	527.00/米
规格参数	山东君沣:DN DN560:1.0Mpa 山东临沂:33.2mm
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道五寺庄村工业园路东段(原宇光钢铁厂院内)
联系电话	0539-15799978227 15799978227

### 产品详情

导致PE100管材爆裂的一个原因是热熔接头开裂。管材长度有限，输水工程中需要使用焊接工艺将不同长度的管材焊接起来，如果焊接中使用的参数和管道实际参数不符合，或者工人焊接操作不到位，就可能出现PE给水管热熔接头裂开情况。如果PE管材的热熔接头没有出现问题，而是PE给水管的管身爆裂，要进行压力测试或管材质量检查。如果压力测试的结果符合要求，那么就是管材本身出现质量问题，例如破口脆性开裂问题比较严重，或者是塑性开裂情况。