

三菱伺服器驱动器无显示维修

产品名称	三菱伺服器驱动器无显示维修
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	三菱:伺服驱动器 全国:可以上门维修 集信自动化:专业维修
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

产品详情

前段时间，一位客户沟通到，说他的台达伺服驱动器进行清洗除灰保养后的隔天，开机运行了不到半天就报警，问我们能不能进行维修，根据警报代码和故障测试，我们发现是因为过流所引起的损坏，这个是可以进行维修。得到客户的肯定答复后，我们就着手进行维修，很快就正常投入使用了。

具体的故障大家可以参考下面说明

三菱伺服驱动器报警代码表：

- 1、AL.E6，伺服紧急停止。引起此故障的原因一般有两个，一个是控制回路24V电源没有接入，另一个是CN1口EMG和SG之间没有接通。
- 2、AL.37，参数异常。内部参数乱，操作人员误设参数或者驱动器受外部干扰导致。一般参数恢复出厂值即可解决。
- 3、AL.16，编码器故障。内部参数乱或编码器线故障或电机编码器故障。参数恢复出厂值或者更换线缆

或者更换电机编码器，若故障依旧，则驱动器底板损坏。

4、AL.20，编码器故障。电机编码器故障或线缆断线、接头松动等导致。更换编码器线或伺服电机编码器。MR-J3系列发生此故障时，还有一种可能是驱动器CPU接地线烧断导致。