

小榄康明斯柴油发电机维修

产品名称	小榄康明斯柴油发电机维修
公司名称	东莞市广力机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	康明斯:30KW-2000KW NTA855:30KW-2000KW 重庆:30KW-2000KW
公司地址	水口村金富路28号
联系电话	13925828959 13925828959

产品详情

小榄康明斯柴油发电机维修

相同品牌的柴油发电机组但因其功率的大小会使柴油发电机价格上具有很大的差别，一般来说，功率越大，柴油发电机价格越高。2、机组的配置：如机组的四保护装置、电调喷油泵、ATS全智能双电源自动切换控制柜、静音箱、拖车等，这些的选用与其裸机在柴油发电机价格上的差别是很大的，这也是机组购买中需特别重视的地方，一个好的机组，其在配置上一般是具备这些选配的。3、还有几个因素，那就是机组本身的配置了，同一个品牌的产品，其底座、减震、防锈质量上都会影响柴油发电机价格的高低。冷却液不循环的原因有以下几个方面：（1）康明斯柴油发电机组散热器散热片堵塞或者损坏。散热风扇不起作用或散热片堵塞，使冷却液温度降不下来，散热片锈损，造成漏液现象，也可造成循环不良。（2）康明斯柴油发电机组节温器故障。发动机燃烧室内装有节温器，目的在于控制发动机燃烧室温度，节温器必须在规定温度（82度）完全打开有助于小循环，如果没有节温器，冷却液不能保持循环温度，可能会产生低温报警。（3）康明斯柴油发电机组冷却系统中混有空气，造成管路不畅通，膨胀水箱上吸气阀、排气阀损坏也直接影响循环，这时应经常检查它们的压力值是否符合规定，吸气压力是10kpa，排气压力是40kpa，除次之外排气管路是否畅通也是影响循环的重要原因。（4）康明斯柴油发电机组冷却液液面过低或不符合规定。液面过低可直接造成冷却液温度升高使冷却液不循环，冷却液按规定是50%防冻液+50%软化水+DCA4，若不符合规定将会造成管路堵塞，管壁内产生锈迹，使冷却液无法正常循环。（5）康明斯柴油发电机组水泵故障。检查水泵作用是否良好，如果发现水泵传动齿轴磨损过限时说明水泵已起不到作用，需要更换后才能循环正常。柴油机大修包括：一、大件修理：1、曲轴包括磨轴、配瓦、探伤、动平衡、试压、其中探伤两次；2、高压泵包括清洗、换件、组装、校验；3、增压器包括解体、清洗、换件、磨转子组、装配、试验；4、中冷器包括解体、清洗、补漏、装配、试压；5、油冷器包括解体、清洗、补漏、装配、试压；6、机滤器包括解体、清洗、装配；7、水泵包括解体、清洗、换件、修轴、试验；8、离心滤包括解体、清洗、换轴、滤网、试验；9、连接器总成、减震器包括解体、清洗、装配、修整；10、机身、缸盖包括解体、清洗、检验、探伤、修复、装配、换件、试压；11、喷油器包括解体、清洗、换件、试验、装配；12、柴滤包括换件、组装；13、凸轮轴磨修、探伤；14、油压低修理；