

## 供应Perkins曲轴4181V017 ( zz90232 )

产品名称	供应Perkins曲轴4181V017 ( zz90232 )
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:4181V017 , zz90232 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

湖南英珀威机械有限公司是帕金斯Perkins授权的服务代理，提供帕金斯Perkins全系列发动机保养、维修零件，拥有完善的在线查件系统，充足的零件库存，电脑化库存管理，齐全的设备故障检测工具，经验丰富的维修人员和零件销售专员，不仅可以轻松为您解决发动机零件需求，还可以为您提供强有力的技术支持！

发动机机油压力低

可能原因:

1.油压表故障。

安装新的油压表。

2.发动机机油滤清器或机油冷却器脏污。

检查滤清器旁通阀的运行。如有必要，安装新的机油滤清器滤芯。清洁发动机机油冷却器机芯或安装新的机芯。排空发动机中脏污的机油，充入干净机油。

3.润滑油中有柴油。

找出柴油满入润滑油中的来源。如有必要，进行修理。排空被柴油污染的润滑油。安装新的机油滤清器。将干净机油充入发动机中。

4.摇臂轴与摇臂间的间隙过大。

检查阀门室的润滑。如有必要，安装新零件。

5.油泵抽吸管故障。

需更换油泵抽吸管。

6.油泵压力安全阀运行不当。

清洁阀门和壳体。如有必要，安装新的零件。

7.油泵故障。

如有必要，修理或更换油泵。

零件名称	零件号	数量（一车付）
燃油滤清器	26560163	1
预滤过滤器	26550005	1
机油滤清器	2654403	1
风扇皮带	2614b655	1
空气过滤器	26510337	1
恒温器	4133L507	1
阀座插入件	3314a241	3
阀座插入件	3314a231	3
密封阀式阀杆	2418m519	3
密封阀式阀杆	2418m517	3
气门导管	3313a012	6
排气阀	3142a151	3
进气阀	3142h071	3
气门锁片	3142w004	12
气门弹簧	3174a016	6
大端轴承组件	U5ME0033	1
活塞式发动机套件	4115p011	3
活塞环套件	UPRK0003	3
主轴承套件	U5MB0037	1
推力垫圈套件	31137551	2
推力垫圈套件	31137561	2
启动动机	2873k632	1
水泵	u5mw0208	1
交流发电机	2871A306	1
喷射器	2645k016	3
垫圈式气缸盖	3681e049	1
密封式摇臂箱盖	3681a057	1
前部油封件	2418F437	1
密封端油	2418F704	1
密封水池	3681K038	1
提升力泵	4132A022	1
油泵	4132f073	1
机油压力传感器套件	2848062	1
水温传感器	2848A126	1
曲轴总成	4181V017	1
凸轮轴	4112k047	1