

室内木地板厂家

产品名称	室内木地板厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

产品详情

体育运动木地板安装后，在日常使用过程中，会因为人为、自然因素而出现各种问题，影响地板的性能；如何去辨别地板是否出现故障，又怎样去解决，各场馆是需要去做了解的，对于延长地板的使用寿命非常有帮助。

实木地板因其天然属性，大的特点就是干缩湿胀，会随着周围空气环境的变化而发生变化，空气湿度太重，实木地板则会吸收水分从而膨胀，空气太干燥，实木地板则会释放材质内的水分，产生收缩。

地板起拱

原因分析：

- 1、气候的原因，尤其是雨季，天天下雨，空气潮湿，如果没有关窗户，雨水打进来，运动木地板很容易大面积的受潮，如果没有及时的处理，地板被水泡后，容易起拱。因此一定要注意关好门窗。
- 2、运动木地板的含水率过低，太干燥，一旦受潮吸水过渡就会引起变形起拱。
- 3、运动木地板铺装时相邻板块之间未按要求预留伸缝，受潮后膨胀起拱，甚至漆面挤裂。按规定预留构造伸缝、分段缝和调整相邻板块间预留伸缝。

解决方法：如果运动木地板起拱的程度比较小，那么将门窗关好，使用空调除湿功能，控制室内湿度即可自行恢复。那么只能找厂家来调整伸缩缝了。若拱起的程度十分严重，建议请师傅重铺，并重新调整伸缩缝。拆去踢脚板石，更换旧地板。在拆除中，运动木地板表面若有破损的，也应换成新运动木地板。

。