

# 室内实木木地板施工厂家

产品名称	室内实木木地板施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

## 产品详情

体育运动木地板安装后，在日常使用过程中，会因为人为、自然因素而出现各种问题，影响地板的性能；如何去辨别地板是否出现故障，又怎样去解决，各场馆是需要去做了解的，对于延长地板的使用寿命非常有帮助。

实木地板因其天然属性，大的特点就是干缩湿胀，会随着周围空气环境的变化而发生变化，空气湿度太重，实木地板则会吸收水分从而膨胀，空气太干燥，实木地板则会释放材质内的水分，产生收缩。

同时，全国各地的空气含水率不同，而且不同季节也有一定的差异，这也是很重要的影响因素。

运动木地板出现干缩离缝，一般是在安装一段时间后，运动木地板榫槽间发生。

地板开裂

原因分析：

- 1、气候连续高温干燥等不正常气候环境，运动木地板解湿过快，未采取增湿措施;
- 2、房间较长时间关闭，无潮湿空气补充，室内空气干燥;
- 3、在潮湿天气铺装时相邻板块间铺装间隙过大，遇干燥天气时，出现更大干缩
- 4、空气长期干燥，解湿过大，未采取增湿措施;
- 5、阳光曝晒，长期吹风等不正常环境因素，造成木地板过度干缩。

解决方法：我们可以等待一段时间，等木地板的含水率与空气中的相对湿度相平衡后，对出现干缩离缝

的地板，进行单块更换，或者全部拆开重铺，按要求设置相邻板块伸缝。

预防措施：再铺贴木地板时，我们可以选择稳定性较好的木地板材料和含水率控制在适合当地的平衡含水率要求；木地板相邻板块伸缝间计算并掌握施工时气候条件，适当预留伸缩缝；防太阳暴晒，不宜长期关闭门窗不通风，或局部集中吹风。