

# 泉州安川伺服驱动器维修

产品名称	泉州安川伺服驱动器维修
公司名称	厦门友亿佳自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）
联系电话	13696996801 13696996801

## 产品详情

### 泉州安川伺服驱动器维修

伺服驱动器414报警故障维修分析：导致伺服系统发出刀库轴414报警的原因可能是因为以下几种情况，发那科伺服系统的动力电源输入电源过低；发那科外部接触器的连接出现故障或者外部断路器处于断开状态；从内置DI的\*ESP和I/O LINK接口信号的\*ESP都被解除起到接触器通后超过190ms以上的因素导致。发那科伺服驱动器414报警故障维修方法：根据对发那科故障的详细检查，伺服驱动器的200V三相输入电压、I/O轴模块、连接电缆、接触器均正常。将I/O LINK轴的CX29,CX30进行短接，脱开电机，空载运行，故障依旧发生。可以判断故障原因在伺服驱动器上，检查发现是伺服驱动器200V三相进线插头接线不良导致的414故障报警，更换三相进线插头后，故障消除。