

# 供应Perkins帕金斯珀金斯发动机皮带2614E018皮带批发商

产品名称	供应Perkins帕金斯珀金斯发动机皮带2614E018皮带批发商
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:2614E018 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

珀金斯Perkins/帕金斯、铂金斯常用发动机皮带型号规格：

CH11023、CH11037、CH11186、CH11202、CH11950、CV14646、CV70189、K614CF03、MP10209、OE49880、OE49882、OE49884、OE49886、OE49887、OE49888、OE49891、OE49892I、OE49893、OE49898I、OE49903、OE49904、OE51143、OE52413、ST73170、ST81687、TPN721、T401627、T402076、T417988、T80109080、T80109089、T80109105、T80109107、T80109108、T80109109、T80109143、T80109144、T80109145、T80109154、080109049、080109050、080109052、080109069、080109078、080109083、080109088、080109101、080109104、080109112、080109133、080109134、080109139、136318381、1819391C2、1819392C2、1820547C3、1822500C1、1822503C2、1833009C2、1841559C1、1841575C1、21314684、2513520C1、2614A028、2614A127、2614A131、2614A136、2614A137、2614A155、2614A171、2614B125、2614B127、2614B128、2614B129、2614B133、2614B134、2614B138、2614B139、2614B143、2614B146、2614B166、2614B170、2614B557、2614B562、2614B563、2614B632、2614B635、2614B636、2614B640、2614B641、2614B642、2614B643、2614B644、2614B645、2614B647、2614B649、2614B650、2614B652、2614B653、2614B654、2614B655、2614B656、2614B657、2614B658、2614B659、2614B660、2614B661、2614B662、2614B663、2614B664、2614B665、2614B667、2614B668、2614B669、2614B672、2614B673、2614B674、2614B675、2614B677、2614B679、2614B688、2614B943、2614B944、2614B947、2614B950、2614B952、2614B953、2614B954、2614B955、2614B956、2614B958、2614B959、2614B960、2614B961、2614B962、2614B963、2614B966、2614B969、2614B970、2614B974、2614B977、2614C145、2614C148、2614D610、2614D615、2614D915、2614E001、2614E002、2614E003、2614E004、2614E005、2614E006、2614E007、2614E008、2614E009、2614E011、2614E012、2614E013、2614E014、2614E015、2614E016、2614E017、2614E018、2614E019、2614E020、2614E021、2614E022、2614E023、2614E024、2614E025、2614E028、2614E030、2614E031、2614E034、2614E041、2614E042、2638C032、298-5863、298-5869、298-5871、298-5882、350-8746、3508739、3508740、365-2975、3652963、3652970、3652973、3652982、3652987、369-1107、3724205、3725877、373-1614、3731615、3802618、3802621、3809625、382-7387、3827395、3828828、3828830、383-0677、383-0689、3830673、3830674、3830676、3830688、422-0660、422-0679、4220653、4220656、4220659、4220661、4220663、4220668、4220672、4220677、4220682、

4220692、4220751、4506642、4794118、4794977、4823174、499-4451、541/398、541/404、541/416、541/417、541/419、541/420、541/422、541/424、541/425、541/427、541/440、541/441、541/442、541/443

交流发电机充电率低或不规则

可能原因:

1.交流发电机的传动带松弛。

调整传动带以获得正确张力。

2.充电、接地回路或蓄电池接头故障。

检查所有电缆和接头。所有接头必须清洁并且要拧紧。更换所有出故障的零件。

3.交流发电机调节器故障。

修理或更换交流发电机调节器。

4.交流发电机的电刷故障。

安装新的电刷。

5.整流二极管故障。

更换出故障的整流二极管。

6.转子（励磁线圈）故障。

安装新的转子。

保证：客户只需提供珀金斯perkins发动机型号，我司便可使用珀金斯perkins ERP随时为您快速，准确地提供客户所需的件号，价格，货期及分解图，确保客户买得省心，用得放心。

1106C-E60连杆瓦	U5ME0035
TA(VK379主轴瓦	U5MB0030
87)林德叉止推垫（上）	31137551
车止推垫（下）	31137561
上修包	U5LT0349
下修包	U5LB0370
活塞总成	4115P001
连杆	4115C334
进气门	3142L081
排气门	3142D031
气门导管	3313A012
气门导管	3318A705
曲轴前油封	2418F437
曲轴后油封	2418F701
机油泵	4111A024

顶杆  
缸套  
凸轮轴

31434307  
3135X063