

KYOSAN射频电源维修 RF Gen HPK4R8ZI-TE11-1600V/4A 48kw

产品名称	KYOSAN射频电源维修 RF Gen HPK4R8ZI-TE11-1600V/4A 48kw
公司名称	深圳市佳轩工业自动化有限公司
价格	100.00/件
规格参数	AE电源维修:MKS射频电源维修 ENI电源维修:赛恩电源维修 射频电源维修:射频电源售后中心
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区建设五巷10号102
联系电话	17324483957 17324483957

产品详情

KYOSAN射频电源维修 RF Gen HPK4R8ZI-TE11-1600V/4A 48kw

KYOSAN射频电源维修退回的电源或主控板应做好表面防震保护,防止面板划伤、变形或器件15.退回的电源或主控板应贴有标签,注明电源现场详细故障、办事处名等,便于维修员的分析与维修,有时会出现在整机上测试和单独测试故障现象不致。我们维修人员会根据示签做相关维修记录,做好激光电源维修跟踪

深圳市佳轩工业自动化有限公司在维修时,对于客户要求维修的电源,不能私自拆掉内部扎带、控制板剪掉接线或到处乱接乱改,有可能会造成对整机干扰或性能下降,如退回时,老电源因规范的问题,很多都没有接线图,可能会给维修带来很大难度,严重时会造成报废

