

漳州康明斯发电机销售

产品名称	漳州康明斯发电机销售
公司名称	东莞市广力机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	康明斯:30KW--2000KW NTA855:183KW-203KW 重庆:30KW-2000KW
公司地址	水口村金富路28号
联系电话	13925828959 13925828959

产品详情

漳州康明斯发电机销售

名称：康明斯发电机组 重庆康明斯发动机有限公司是美国康明斯公司在中国的合资企业，其主导产品是康明斯N、K和三大系列柴油机及柴油发电机组和船用动力机组，功率覆盖率范围为广泛用于载重汽车、客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶和轨道车辆等动力配套领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。康明斯系列柴油发电机组是我公司采用东风康明斯B、C系列；重庆康明斯N、K系列和原装进口康明斯发动机配置国内外合发电机，康明斯依靠其可靠的稳定性，全球三包连保。康明斯发电机优点：品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，全球三包连保。柴油机机油越用越多

如果出现柴油机机油越用越多且机油中有柴油味道时，应该检查：1、喷油泵柱塞和出油阀，如果柱塞和出油阀磨损严重，将导致柴油泄漏并进入喷油泵凸轮轴室，进而进入油底壳，现象就是机油越用越多。2、低压柴油泵轴密封损坏，也将导致柴油进入油底壳。

3、喷油嘴严重滴油，该缸不工作，长时间运行也可能导致柴油机机油越用越多。结束语：柴油机故障千变万化，很难有一个固定的故障检查与排除方法。但是，从某种意义上讲，柴油机故障也有一定的规律性，只要我们注意经验的积累和现场用心的观察，任何疑难故障都是可以排除的。

风冷柴油机使用与维修中的常见问题 造成柴油机冒黑烟故障的因素很多，供油系统、燃烧系统、进排气系统等故障都可能导致柴油机出现冒黑烟故障。

一、柴油机冒黑烟故障产生的影响因素

柴油机冒黑烟是柴油机为常见的故障之一。当我们看见公路上行使的汽车浓烟滚滚时，我们的反应就是这辆车的动力是柴油机。造成柴油机冒黑烟故障的因素很多，供油系统、燃烧系统、进排气系统等故障都可能导致柴油机出现冒黑烟故障。

一、柴油机冒黑烟故障产生的影响因素 下列因素均可能造成柴油机冒黑烟：

人员可以从下面以提问题的形式了解诊断柴油发电机故障所需的资料信息：1. 柴油机使用状况

故障发生之前有任何反常的噪音吗？是荷载还是轻载运行？加速还是减速运行？油压或水温有否改变？当时是否存在不正常的灰尘或烟气？气候条件如何？风力多大？当时的道路等级如何？首先觉察到的故障怎样？机油、燃油、冷却液消耗量多大？近有什么变化？排烟浓度怎样？

柴油机节气门反应是否灵敏？减速是否正常？