

安川伺服安川伺服驱动器报警代码710是什么故障,怎么解决

产品名称	安川伺服安川伺服驱动器报警代码710是什么故障,怎么解决
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	安川:伺服驱动器 型号:SGDM SGD7S等 全国地区:可邮寄可上门维修
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

产品详情

安川伺服驱动器报警代码710是过载(大负载),电机几秒至几十秒过载运行?。解决方式:1、改机构,或者加减速机构。2、换电机。3、排除顺序: 负载真实过大 电机动力线断线或接错 PG线断线 PG损坏 伺服器损坏

如还有其他问题可联系我们维修,全国都可维修,技术好,维修快,经济实惠