

# 室外足球场硅PU施工厂家

产品名称	室外足球场硅PU施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

## 产品详情

硅PU塑胶球场出现鼓包这其实可以说是比较常见的问题，基本上是因为没有处理好基础层面，尤其是在基础层面还有灰尘，起砂状况的时候就施工，那明显的一个状况是它必然会咋成材料的粘黏效果变差，终形成扁平状的小包。

再者我们也一直都有强调硅PU球场基础地面养护的重要性，如果时间不够或者还没有达到施工养护标准，那么终肯定会让基础地面深层次的水分不断向上聚集，因此就很有可能出现比较多的圆形鼓包。

说完了基础问题，实际上如果硅PU塑胶球场还是会出现鼓包问题的话就要慎重考虑下施工队伍的性了，正常情况下这类球场有着一定的周期，若因为赶工而不顾这个周期时间的话那必然是会有鼓包等问题存在的。

若硅PU球场确实是出现了鼓包的状况，我们能做的肯定是及时去处理，快速的办法是及时裁掉，然后再按照基本施工步骤去施工等待干燥就可，但工艺方面一定要找到的队伍，不然很那把握好。