

河北省衡水市Monel400管件定做

产品名称	河北省衡水市Monel400管件定做
公司名称	山东国镍重工机械有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道武夷山路中冶石油仓库东门办公楼3号楼1-2室
联系电话	0510-85309795 15370431869

产品详情

河北省衡水市Monel400管件定做

山东国镍重工机械有限公司是一家专门从事锻造、不锈钢锻造件、耐热钢锻件、镍基合金锻件、高温合金（GH4145、GH4169、GH3030、GH3128、GH2132）、耐蚀合金（Incoloy800、Incoloy825、Inconel600、Inconel601、Inconel）。化工设备的分类化工设备种类繁多，分类具有多种，例如按结构材质分，可分为碳钢设备、不锈钢设备、非金属设备---。按承受压力可分为高压设备、中压设备和真空设备、常压设备等。现按使用功能粗分如下(见图—5)：（1）化工容器类：有槽、罐、釜等；（2）分离塔器类：有填料塔、浮阀塔、泡罩塔、转盘塔等（3）反应器:有管式反应器、流态化反应器、搅拌釜反应器等（4）换热器:有列管式、板式换热器、蛇管换热器等（5）加热炉:有电加热炉、管式裂解炉、废热锅炉等；（6）结晶设备：溶液结晶器、熔融结晶器等（7）其他各种专用化工设备等。

Monel400管件定做 山东国镍重工机械有限公司现拥有真空精炼、电渣重熔、锻造加工、机加工、热处理全套生产线，年生产能力1500多吨。化学分析仪器、光谱议、碳硫仪，超声波检验、拉伸试验机、硬度仪等检测设备齐全。

河北省衡水市Monel400管件定做 山东国镍重工机械有限公司拥有生产所需的各类先进的设备和生产线，更拥有一批长期从事特种合金制造丰富的技术人才和人员，精密的检测设备和严谨的品质，并积极推行的ISO9001体系体系，保证了产品的和不断。严格的碳化物不均匀性要求。在轴承钢中，如果出现严重的碳化物分布不均匀，则在热处理加工中就容易造成组织和硬度的不均匀，钢的组织不均匀性对疲劳强度有较大的影响。另外，严重的碳化物不均匀性还容易使轴承零件在淬火冷却时产生裂纹，碳化物不均匀性还会轴承的寿命因此，在轴承材料中，对不同规格的钢材均有明确的特别要求。严格的表面脱碳层深度要求。在轴承材料中对钢材表面脱碳层有着严格的规定，如果表面脱碳层超出的规定范围，且在热处理前的加工中又没有将其全部掉，则在热处理淬火中就容易产生淬火裂纹，造成零件的报废。