

具有品牌的西门子S7-1500可编程控制器供应

产品名称	具有品牌的西门子S7-1500可编程控制器供应
公司名称	上海地友自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:参数详情 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇朱枫公路8678弄 8134号
联系电话	18721545542

产品详情

具有品牌的西门子S7-1500可编程控制器供应具有品牌的西门子S7-1500可编程控制器

在OB1视图选项中转换成STL后 为什么输入IN 参数都有一个L区地址与实参对应 而IN-OUT 和OUT 参数却没有呢 见图一

答：L是临时变量的意思。楼主需要明白，所有的梯形图都可以转化成语句表。不是所有的语句表都可以转化成梯形图。只有附和一定格式的语句表才可以转化成梯形图。比如你的这个句子。

如果只单纯的调用：

```
CALL FC2start:= i0.1stop:=i0.2coil2:=q0.2coil:=q0.1
```

是不能转化成梯形图的。虽然运算结果相同。

分析它的语句表，就看到，它只是把输入参数，写转移到临时变量，然后再把临时变量的值赋予形参。结果没有变化。但是相当啰嗦。这也就是为什么STL要比梯形图执行效率好的原因。