

滨州市滨城区电梯维保厂家-滨州市滨城区电梯保养州奥菱电梯维修

产品名称	滨州市滨城区电梯维保厂家-滨州市滨城区电梯保养州奥菱电梯维修
公司名称	滨州奥菱电梯有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	滨州市邹平县城南醴泉四路星河上城1号楼1-801
联系电话	18265759888 15953361985

产品详情

滨州奥菱电梯有限公司

公司主营：电梯保养、电梯维修、电梯钢结构、旧楼加装电梯、老小区电梯改造、电梯销售、老旧小区外加电梯、杂物电梯销售、传菜电梯销售、加装别墅电梯、挂电梯、外装电梯、电梯厂家。

滨州市滨城区电梯维保厂家-滨州市滨城区电梯保养州奥菱电梯维修

2022年12月13日，根据特种设备监管工作安排，海口市市场监督管理局龙华分局执法人员对龙华区城西镇山高村一出租屋属张某洪所有的电梯进行检查。此时，电梯正在通电使用中，租客乘坐电梯上下楼出行。电梯轿厢内粘贴的特种设备使用标志标明如下——设备种类：电梯，设备品种：曳引驱动乘客电梯，下次检验日期：2022-10，维保单位：海南住友富士电梯有限公司。根据资料显示，2022年7月1日，海南住友富士电梯有限公司变更为海南住安电梯有限公司，说明该电梯由海南住安电梯有限公司提供维护保养服务。经执法人员调查了解到，2021年8月，海南住友富士电梯有限公司开始对海口市龙华区城西镇山高村80号出租屋维保属张某洪的电梯一部，电梯维保合同的期限至2023年7月31日。

执法人员现场检查时，该电梯的下次检验日期为2022年10月，该电梯未经过特种设备检验机构定期检验合格，海南住安电梯有限公司无法提供电梯有效期内的检验报告。在该电梯超出检验有效期期间，该公司发现安全隐患未及时向当地特种设备安全监管部门报告，仍提供维护保养服务三次，三次的维护保养记录表中未标注写明维保发现的隐患、故障。此外，执法人员发现该电梯存在盘车手轮无法装上曳引机进行有效盘车；机房内应急救援程序缺失；主开关未配置挂锁；层门不利点扒门间隙超标；1层门门靴与门板连接处固定螺栓缺失；2楼应急救援通道应保持畅通（层门处加装的栅栏门应拆除）等六个问题。

海口市市场监督管理局龙华分局认为，海南住安电梯有限公司维护保养属张某洪的电梯自2022年11月1日至现场检查时，该电梯仍未经过特种设备检验机构定期检验合格，在超出电梯定期检验有效期后，依然

继续为上述电梯提供维护保养服务42天时间，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》等相关规定，日前，海口市市场监督管理局龙华分局依法对海南住安电梯有限公司罚款20000元。