

kyosan 京三射频电源 RFK30-ST1 维修

产品名称	kyosan 京三射频电源 RFK30-ST1 维修
公司名称	深圳市佳轩工业自动化有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	AE电源维修:MKS射频电源维修 ENI电源维修:赛恩电源维修 射频电源维修:京三射频电源售后中心
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区建设五巷10号102
联系电话	17324483957 17324483957

产品详情

kyosan 京三射频电源 RFK30-ST1 维修

kyosan

京三射频电源维修方法目视检查没有显示任何烧毁的组件，因此我们尝试了热像仪，它显示板上标有 R11 的 330 欧姆、1 瓦碳电阻器的温度更高。示意图显示，它用于输出端，似乎用于在电源关闭时为电容器放电。电阻器的功耗应在 0.6 瓦左右。该电阻器位于 LM324-N 的末端，京三射频电源维修这似乎导致芯片和周围元件发热。京三射频电源维修我们首先更换电路板上的电容器，因为这些通常是旧电路上先出现故障的部件。京三射频电源维修这并没有解决问题，因此我们移除了 LM324-N 并安装了一个插座，以便更轻松地测试新芯片。我们也同时更换了 330 欧姆的电阻。更换了齐纳二极管，但在测试旧二极管后，

它们似乎工作正常